ANTIKVA EHF 2024

Neðri-Botnar Seyðisfirði

Fornleifaskráning vegna varnargarða

Indriði Skarphéðinsson, Ragnheiður Traustadóttir og Rúna K. Tetzschner



Kort 1. Skráningarsvæðið er rauði punkturinn á kortinu.

Forsíðumynd: Fornar tóftir [561] og [564]

Ritstjóri: Ragnheiður Traustadóttir

Uppsetning: Ragnheiður Traustadóttir

Kortagerð: Indriði Skarphéðinsson

www. antikva.is

Útgefandi: Antikva ehf.

ISBN númer: 978-9935-525-51-2

Verkefnanúmer MÍ: 3198

Ljósmyndir í ritinu eru teknar af höfundum nema að annað sé tekið fram

© Antikva ehf., Indriði Skarphéðinsson, Ragnheiður Traustadóttir og Rúna K. Tetzschner

Efnisyfirlit

Inngangur 10

Fornleifaskráning 11

Skráningarsvæðið 11

Tilgangur fornleifaskráningar 12

Fornleifaskráning og aðferðir 16

Minjanúmer 16

Tegund, hlutverk og heiti 16

Staðsetning 16

Staðhættir og lýsing 17

Hættumat 17

Mótvægisaðgerðir 17

Fornleifar á svæðinu 18

Garður − matjurtagarður [3198-517] heimild 18

Garðlag [3198-518] heimild 18

Garðlag [3198-519] heimild 19

Hús [3198-520] og [3198-521] heimild 19

Matjurtagarður [3198-551] heimild 19

Óþekkt [3198-558] tóft − húsgrunnur 20

Garður [3198-559] garðlag 20

Matjurtagarður [3198-512] heimild 21

Matjurtagarður [3198-513] garðlag 21
Matjurtagarður [3198-514] garðlag 22
Matjurtagarður [3198-515] garðlag 24
Byrgi [3198-516] tóft 24
Óþekkt [3198-553] hleðsla 25
Byrgi [3198-554] niðurgröftur og hleðsla 25
Matjurtagarður [3198-522] heimild 27
Matjurtagarður [3198-523] garðlög − jarðræktarsvæði 28
Matjurtagarður [3198-524] garðlag − jarðræktarsvæði 28
Skotgröf [3198-555] niðurgröftur 29
Leið [3198-550] gata 29
Brunnur [3198-526] vatnsból 29
Vatnstankar – brunnhús [3198-527] vatnsból 30
Matjurtagarður [3198-528] heimild 31
Matjurtagarður [3198-525] heimild 31
Grjóthrúgur [3198-548] og [3198-549] grjóthreinsun 32
Grjóthrúga [3198-547] grjóthreinsun 35
Grjóthrúga [3198-557] grjóthreinsun 35
Herminjar [3198-552] tóft 36
Grjóthrúga [3198-546] grjóthreinsun 38
Grjóthrúga [3198-545] grjóthreinsun 38

Girðingarstæði [3198-542] heimild ... 38
Hús [3198-529], [3198-530] og [3198-531] heimild ... 39
Hús [3198-532] heimild ... 39
Hús − braggi? [3198-534] heimild ... 39
Matjurtagarður [3198-533] heimild ... 40
Útihús [3198-535] heimild ... 40
Varða [3198-544] kennimark ... 41
Stífla [3198-543] hleðsla ... 42
Útihús [3198-536] tóft ... 44
Matjurtagarður [3198-538] jarðræktarsvæði ... 44
Óþekkt [3198-537] tóft ... 45
Hús [3198-562] húsgrunnur ... 45
Matjurtagarður [3198-563] garðlög ... 45
Útihús [3198-556] tóft ... 47
Útihús [3198-560] tóft ... 47
Óþekkt [3198-561] og [564] tóftir ... 48
Stekkur [3198-565] tóft ... 49
Sölvabotnar [3198-566] heimild ... 49
Hús − braggar [3198-539], [3198-540] og [3198-541] heimild ... 51
Samantekt og niðurstöður ... 52
Heimildir ... 54

Örnefnasafn – Árnastofnun 54

Myndaskrá

Mynd 1. Skráningarform á Austurlandi, fylgir stöðlum Minjastofnunar Íslands. 14

Mynd 2. Tóft [3198-558]. 19

Mynd 3. Garður [3198-559]. 20

Mynd 4. Matjurtagarður [3198-513]. 22

Mynd 5. Grjóthleðsla sem líklega hefur verið hluti af matjurtagarði [3198-514]. 23

Mynd 6. Byrgi [3198-516]. 24

Mynd 7. Hleðsla [3198-553]. 25

Mynd 8. Byrgi [3198-554]. 26

Mynd 9. Matjurtagarður [3198-522] á loftmynd frá 1955 (t.v.). Á loftmyndinni 2021 (t.h.) er hann horfinn undir skóg. 27

Mynd 10. Möguleg skotgröf [3198-555]. 28

Mynd 11. Hringlaga grjóthlaðinn brunnur [3198-526]. 30

Mynd 12. Vatnsveita og vatnstankar eða brunnhús [3198-527]. 31

Mynd 13. Grjóthrúga [3198-549]. 33

Mynd 14. Grjóthrúga [3198-547]. 34

Mynd 15. Grjóthrúga [3198-557]. 35

Mynd 16. Grjóthrúga [3198-546]. 36

Mynd 17. Tóft [3198-552] gæti verið frá tíma hersins. 37

Mynd 18. Grjóthrúga [3198-548]. 37

Mynd 19. Vörðubrot [3198-544]. 41

Mynd 20. Stífla [3198-543]. 42

Mynd 21. Tóft [3198-536]. 43

Mynd 22. Matjurtagarður [3198-538]. 44

Mynd 23. Tóft [3198-537]. 45

Mynd 24. Útihúsatóft [556]. 46

Mynd 25. Tóft [560]. 47

Mynd 26. Horft beint niður á tóftir [561] t.v. og [564] t.h. Aflanga tóftin sést t.v. og aðra tóft má ef til vill greina t.h. 48

Mynd 27. Stekkur [565]. 49

Mynd 28. Þar sem hús [539], [540] og [541] stóðu er nú þýft svæði. 50

Kortaskrá

Kort 1. Skráningarsvæðið er rauði punkturinn á kortinu. 2

Kort 2. Dreifing minja um skráningarsvæðið sem er innan rauðu línunnar. 11

Kort 3. Loftmynd frá árinu 1955. Matjurtagarðar [517], [518], [519] og [551] og hús [520] og [521] sem sjást á kortinu eru horfin. Tóft [558] og garðlag [559] eru hins vegar greinanleg á vettvangi. 18

Kort 4. Á loftmynd frá 1955 sjást matjurtagarðar [512], [513], [514] og [515]. 21

Kort 5. Hér má sjá afstöðu varðveittra og horfinna minja. 23

Kort 6. Minjar um matjurtagarða [524], [523] og [555] og leið [550] sem liggur á milli þeirra. Matjurtagarður [522] er horfinn. 26

Kort 7. Matjurtagarðar sem sjást á loftmynd árið 1955 ásamt öðrum minjum sem fundust við skráningu. Matjurtagarðar [522] og [525] eru horfnir en móta sér fyrir matjurtagörðum [524] og [523], skotgröf [555], leið [550] og tóft [552]. 27

Kort 8. Brunnur [526], brunnhús eða vatnstankar [527] og horfinn matjurtagarður [528]...... 29

Kort 9. Matjurtagarður [525] er horfinn en minjar tóft [552] og grjóthrúgur [549] og [548] eru sýnilegar á vettvangi. 32

Kort 10. Grjóthrúga [548]. 33

Kort 11. Grjóthrúgur [547], [548], [557], [546] og [545] og horfið girðingarstæði [542]....... 34

Kort 12. Hús [529], [530], [531], [532], braggi [534] og girðingarstæði [542] eru horfin. Grjóthrúgur [557], [546] og [545] sjást á staðnum. 39

Kort 13. Hús [532] hefur horfið undir bílskúr. Matjurtagarður [533], girðingarstæði [542] og tóft [535] eru líka horfin. 40

Kort 14. Tóft af útihúsi [536], matjurtagarður [538], tóft af óþekktu mannvirki [537], húsgrunnur [562] og garðlög við matjurtagarð [563]. 43

Kort 15. Tóftir [556] og [560]. 46

Kort 16. Staðsetning horfinna húsa [539], [540] [541] t.v. 50

Kort 17. Hús [539], [540] og [541] á loftmyndinni árið 1955. 51

Inngangur

Að beiðni Hugrúnar Hannesardóttur, fyrir hönd VSÓ Ráðgjafar, tók Ragnheiður Traustadóttir, fornleifafræðingur, fyrir hönd Antikva ehf., að sér að skrá fornleifar vegna fyrirhugaðra ofanflóðavarna í Neðri-Botnum undir hlíðum Strandartinds á Seyðisfirði.

Skráningin fékk verknúmerið 3198 hjá Minjastofnun Íslands.

Í heildina voru skráðar 55 minjar, þar af 33 sýnilegar á vettvangi en 22 einungis þekktar af heimildum. Af þessum minjum eru 46 taldar til fornleifa en meirihluti þeirra er sennilega frá 19. og 20. öld og gætu sumar verið yngri en 100 ára. Merkustu minjarnar eru tóftir [561] og [564] syðst á svæðinu sem líklega eru fornar. Vatnstankar eða brunnhús [527] frá tíma fyrstu vatnsveitunnar á Seyðisfirði hafa líka töluvert minjagildi. Einnig hefur stekkur [565] nokkurt minjagildi. Gæta þarf vel að þessum minjum.

Aðrar minjar á svæðinu hafa hins vegar lítið gildi en meðal þeirra má nefna matjurtagarða, garðlög, tóftir, húsgrunna og herminjar.

Skráningin fól í sér athugun á fyrri skráningum, heimildasöfnun, vettvangsskráningu og úrvinnslu, mat á minjum innan skipulagssvæðisins, svo sem hættumat, og skýrslu- og kortagerð. Allar minjar voru mældar upp og staðsettar og við fornleifaskráninguna var farið eftir stöðlum Minjastofnunar Íslands.

Skýrsluhöfundar sáu um vettvangsvinnu og heimildavinnu.

Með skýrslunni fylgir stafrænn hnitagrunnur.

Fornleifaskráning

Lítill hluti af svæðinu var skráður vegna aðalskipulags Seyðisfjarðarkaupstaðar árið 2009.[1] Sú skráning náði þó ekki yfir allt svæðið sem er skráð núna og fullnægir auk þess ekki nýjustu stöðlum Minjastofnunar Íslands. Þetta er því í fyrsta skipti sem gengið er skipulega um þetta svæði og leitað að minjum eins og krafist er núna. Allar minjar voru staðsettar og mældar upp á vettvangi.

Kort 2. Dreifing minja um skráningarsvæðið sem er innan rauðu línunnar.

Skráningarsvæðið

Skráningarsvæðið er í Neðri-Botnum undir hlíðum Strandartinds og nær frá Búðará að Dagmálalæk. Það er austan megin í Seyðisfirði þar sem þarf að reisa fimm varnargarða til að

[1] Bjarki Borgþórsson og Ólafur Örn Pétursson, 2009.

verja byggðina fyrir skriðuföllum. Eins og ógleymanlegt er féll mikil aurskriða árið 2020 og hreif með sér hluta byggarinnar við austanverðan Seyðisfjörð en hún lenti á nyrsta hluta þessa svæðis.

Tilgangur fornleifaskráningar

Samkvæmt 4. mgr. 3. gr. laga um menningarminjar nr. 80/2012 (mml.), sem tóku við af þjóðminjalögum nr. 107/2001 1. janúar 2013, njóta fornleifar friðunar og eru þannig verndaðar gegn hvers kyns raski.

Í 3. mgr. 3. gr. mml. eru fornleifar skilgreindar með svofelldum hætti:

„Fornleifar teljast hvers kyns mannvistarleifar, á landi, í jörðu, í jökli, sjó eða vatni, sem menn hafa gert eða mannaverk eru á og eru 100 ára og eldri, svo sem:

a. búsetulandslag, skrúðgarðar og kirkjugarðar, byggðaleifar, bæjarstæði og bæjarleifar ásamt tilheyrandi leifum mannvirkja og öskuhauga, húsaleifar hvers kyns, svo sem leifar kirkna, bænhúsa, klaustra, þingstaða og búða, leifar af verbúðum, naustum og verslunarstöðum og byggðaleifar í hellum og skútum,

b. vinnustaðir þar sem aflað var fanga, svo sem leifar af seljum, verstöðvum, bólum, mógröfum, kolagröfum og rauðablæstri,

c. tún- og akurgerði, leifar rétta, áveitumannvirki og aðrar ræktunarminjar, svo og leifar eftir veiðar til sjávar og sveita,

d. vegir og götur, leifar af stíflum, leifar af brúm og öðrum samgöngumannvirkjum, vöð, varir, leifar hafnarmannvirkja og bátalægi, slippir, ferjustaðir, kláfar, vörður og önnur vega- og siglingamerki ásamt kennileitum þeirra,

e. virki og skansar og leifar af öðrum varnarmannvirkjum,

f. þingstaðir, meintir hörgar, hof og vé, brunnar, uppsprettur, álagablettir og aðrir staðir og kennileiti sem tengjast siðum, venjum, þjóðtrú eða þjóðsagnahefð,

g. áletranir, myndir eða önnur verksummerki af manna völdum í hellum eða skútum, á klettum, klöppum eða jarðföstum steinum og minningarmörk í kirkjugörðum,

h. haugar, dysjar og aðrir greftrunarstaðir úr heiðnum eða kristnum sið,

i. skipsflök eða hlutar þeirra.“

Í 21. gr. mml. er kveðið á um verndun fornleifa:

„Fornleifum, sbr. 3. mgr. 3. gr., jafnt þeim sem eru friðlýstar sem þjóðminjar og þeim sem njóta friðunar í krafti aldurs, má enginn, hvorki landeigandi, ábúandi, framkvæmdaraðili né nokkur annar, spilla, granda eða breyta, hylja, laga, aflaga eða flytja úr stað nema með leyfi Minjastofnunar Íslands.

Eigendur og ábúendur jarða skulu hlúa að fornleifum á landareignum sínum og viðhalda umhverfi þeirra eftir því sem sanngjarnt getur talist. Minjastofnun Íslands er skylt að veita ráðgjöf og leiðbeiningar í því sambandi.

Minjastofnun Íslands gerir nauðsynlegar ráðstafanir til verndar fornleifum, viðhalds eða endurbóta, en áður skal gera landeiganda eða ábúanda viðvart um þær. Ef nauðsyn krefur lætur Minjastofnun Íslands rannsaka fornleifar með uppgreftri eða á annan hátt.“

Friðhelgi fornleifa er ekki háð því að þær séu þekktar eða hafi verið skráðar. Ef áður óþekktar fornleifar finnast ber að tilkynna það Minjastofnun Íslands, sbr. 38. gr. mml., og án tafar skv. 1. mgr. 23. gr. megi ætla að þær séu í hættu.

Eitt af markmiðum fornleifaskráningar er að sporna við því að minjar verði fyrir skemmdum af gáleysi eða að nauðsynjalausu. Fornleifaskráning kemur að notum í minjavörslu þegar ákvarðanir eru teknar um aðgerðir til verndar einstökum minjastöðum eða minjasvæðum. Auk þess kemur hún að gagni í rannsóknum og kynningum.

Ekki er það síður hagur þeirra sem stýra hvers konar framkvæmdum að eiga aðgang að yfirliti um fornleifar á tilteknu svæði. Segja má að við það vinnist tvennt. Unnt verður að taka tillit til minjanna við skipulagsvinnu og nýta þær til að varðveita sögu staðarins í landslaginu. Einnig má minnka stórlega líkur á að framkvæmdaraðilar rekist í miðjum klíðum á fornleifar sem

þeir gerðu sér ekki grein fyrir að gætu verið fyrir hendi en reynist svo nauðsynlegt að rannsaka með tilheyrandi kostnaði og töfum á framkvæmdum.



561, Tóft Þórsmörk, Arkeologiska object

Attributes Text Relations Geo Objects Documents Events

Attribute	Value
Sérheiti	Þórsmörk
Bæjarnafn	Seyðisfjörður kaupstaður
minja-id	3198-561
eldraminja_id	ekki skráð áður
verkefna nr	3198
Jarðatal Johnsen	<None>
minjaheild	búsetuminjar
Tegund	tóft
Efni	Torf og grjót
Lengd	29 meter
Breidd	7.6 meter
vegghæð_frá	0.20 m
vegghæð_til	0.30 m
Breidd_vegg	1
Athugasemdir	
Umhverfi	gras- og mólendi
Aldur	900-1800
Skráning	Indriði Skarphéðinsson | Ragnheiður Traustadóttir
Mæling	Uppmæling
Dagur	16.07.2024
Horfin	Nei
Horfin_astæða	<None>
Hættumat	Mikil hætta
Hættuorso	<None>
Ástand	Illgreinanlegar
Verkefni	Fornleifaskráning Neðri botnar
Sveitarf	Múlaþing
Verndun	friðað
Minjagildi	Mikið
Mótvægisaðgerð	Könnunarskurð eða færa framkvæmdina frá
Hlutverk	Óþekkt

Mynd 1. Skráningarform á Austurlandi, fylgir stöðlum Minjastofnunar Íslands.

Björgunaruppgröftur, sem er unninn vegna framkvæmda og undir þrýstingi frá framkvæmdaraðilum, er heldur ekki æskilegur frá sjónarmiði fornleifafræðinnar.

Fornleifaskráning sameinar þess vegna hagsmuni fræðigreinarinnar og þeirra sem standa að framkvæmdum.

Skráning fornleifa, húsa og mannvirkja skal skv. 16. gr. mml. fara fram áður en gengið er frá aðalskipulagi eða deiliskipulagi. Áður en deiliskipulag er afgreitt eða leyfi til framkvæmda eða rannsókna er gefið út skal skráning ætíð fara fram á vettvangi.

Skulu skipulagsyfirvöld hafa samráð við Minjastofnun Íslands um tilhögun skráningar eða endurskoðun á fyrri fornleifa-, húsa- og mannvirkjaskrám með hliðsjón af fyrirhuguðum breytingum á skipulagi. Óheimilt er að veita leyfi til framkvæmda án undanfarandi fornleifa-, húsa- og mannvirkjaskráningar. Þegar sérstaklega stendur á getur Minjastofnun Íslands veitt undanþágu fyrir framkvæmdum með tilteknum skilyrðum.

Skipulagsyfirvöld skulu tilkynna Minjastofnun Íslands um gerð skipulagsáætlana og verulegar breytingar á þeim og um gerð skýrslna um mat á umhverfisáhrifum.

Almennt er æskilegt að framkvæmdum sé beint frá minjastöðum en sé þess enginn kostur ber að tilkynna Minjastofnun Íslands um framkvæmdirnar með sannanlegum hætti með minnst fjögurra vikna fyrirvara eins og segir í 23. gr. mml. Enn fremur segir að Minjastofnun Íslands ákveði að undangenginni vettvangskönnun hvort frekari rannsóknar sé þörf, hvort gera skuli tillögu um friðlýsingu eða hvort fornleifarnar megi víkja og þá með hvaða skilmálum. Óheimilt er að veita leyfi til framkvæmda fyrr en ákvörðun Minjastofnunar Íslands liggur fyrir.

Í 2. mgr. 28. gr. mml. segir að framkvæmdaraðili greiði kostnað við þær rannsóknir á fornleifum sem Minjastofnun Íslands ákveður að séu nauðsynlegar vegna fyrirhugaðra framkvæmda. Við allar umfangsmiklar framkvæmdir skal sá sem fyrir þeim stendur bera kostnað af nauðsynlegum rannsóknum og vettvangsskráningu fornleifa.

Fornleifaskráning og aðferðir

Við fornleifaskráninguna voru fornleifar flokkaðar undir Seyðisfjörð. Fjallað er um hvern minjastað fyrir sig. Ljósmyndir voru teknar og gerð kort auk þess sem minjarnar voru hnitsettar og færðar inn á loftmynd frá Loftmyndum ehf.

Minjanúmer

Minjar eru auðkenndar með númeri og sérheiti þeirra ef finnst en annars með hlutverki, til dæmis matjurtagarður „[3198-515]", síðan er tegund nefnd á eftir númeri til frekari skýringar. Ef stendur *heimild* á eftir númeri þá hafa ekki fundist fornleifar á vettvangi. Fyrsta númer innan hornklofa er númer Minjastofnunar og seinna númer er númer skráningarinnar í landfræðilegum gagnagrunni Antikva yfir fornleifar, örnefni og sögulegar minjar í Múlaþingi.

Tegund, hlutverk og heiti

Tegund og hlutverki minja er eins og venjan er um fornleifaskráningar lýst í fáum orðum, þ.e. hvort um sé að ræða tóftir bæja eða útihúsa, höfn, byrgi, túngarð og þar fram eftir götunum. Stundum sér fornra minja ekki stað í landslaginu þótt þeirra sé getið í heimildum og kunna margar ástæður að vera fyrir því. Kemur þá fram í fornleifaskránni að „heimild" sé til um til dæmis hús. Er leitast við að hafa fornleifaskrána eins nákvæma og kostur er því að leifar fornminja kunna að leynast í jörðu þótt ekki sé unnt að sjá þær með berum augum á yfirborðinu.

Hafi fornminjarnar sérnafn er það sérstaklega skráð en þegar engu slíku er til að dreifa kemur fyrir að hlutverki þeirra sé lýst þar sem heitið stæði annars, til dæmis matjutagarður [3198-512].

Staðsetning

Tekin voru GPS hnit á öllum minjum eða þær mældar upp með nákvæmu GPS mælingartæki úti á vettvangi og þau færð inn í landupplýsingagrunn Austurlands. Í hjálagðri fornleifaskrá eru gefin upp hnit í landshnitakerfinu Ísnet 93 þegar við á. Staðsetning þeirra er svo færð inn á loftmynd. Gögnum er einnig skilað í stafrænu formi í landupplýsingakerfi.

Staðhættir og lýsing

Ávallt er greint frá afstöðu skráðra minja í landslaginu, þeim og staðháttum lýst, bæði formi, umfangi og ástandi, og aðrar athugasemdir gerðar þegar þörf krefur, til dæmis vísað í aðrar heimildir.

Hættumat

Leitast er við að leggja mat á þá hættu sem að fornleifunum kann að steðja, bæði af völdum náttúru og manna. Þetta er gert til að unnt sé að grípa til viðeigandi ráðstafana liggi minjar undir skemmdum eða geti orðið fyrir raski. Hætta vegna ábúðar þýðir að framkvæmdir eða álag kunni að raska fornminjum. Hætta vegna veðrunar þýðir að fornleifar séu smám saman að máast í burtu fyrir áhrif lofts eða vatns. Hætta vegna landbrots þýðir að fornleifar geti glatast af völdum vatns eða uppblásturs.

Ekki er lagt mat á hættuna þegar einungis er til heimild um fornleifar en þær hafa ekki fundist við vettvangsskráninguna. Í þessu tilviki hafa 17 fornleifar horfið eða sjást ekki á yfirborði og eru því eingöngu þekktar af heimildum.

Mótvægisaðgerðir

Ef minjar eru í hættu vegna framkvæmda er lagt til að framkvæmdum sé beint frá minjastaðnum. Ef það er ekki hægt er komið með tillögur að mótvægisaðgerðum. Það er þó alltaf Minjastofnun Íslands sem ákveður hvað þarf að gera og með hvaða hætti.

Fornleifar á svæðinu



Kort 3. Loftmynd frá árinu 1955. Matjurtagarðar [517], [518], [519] og [551] og hús [520] og [521] sem sjást á kortinu eru horfin. Tóft [558] og garðlag [559] eru hins vegar greinanleg á vettvangi.

Garður – matjurtagarður [3198-517] heimild

Þar sem skriðan féll yfir byggðina á Seyðisfirði árið 2020 má á gömlum loftmyndum sjá nokkur mannvirki sem nú eru horfin. Umgirtur garður [517] sem opnast suður sést á loftmynd frá 1955 en ekki 1958. Líklega hefur þarna verið matjurtagarður en stærðin er um 28x16m. Ekki sést til garðsins í dag.

Garðlag [3198-518] heimild

Fast austan við matjurtagarð [517] sést á loftmyndinni 1955 garðlag með stefnu suðvestur – norðaustur. Þarna féll skriðan árið 2020 og sést ekki til garðsins í dag.

Garðlag [3198-519] heimild

Þétt vestan við matjurtagarð [517] má á loftmyndinni 1955 sjá garðlag með stefnu nokkurn veginn suður – norður. Þetta er á svæðinu sem skriðan fór yfir 2020 og garðurinn er horfinn.

Hús [3198-520] og [3198-521] heimild

Neðan og vestan við garðlög [519] og [518] og matjurtagarð [517] sjást tvö hús á loftmynd frá árinu 1955. Bæði þessi hús hafa staðið á svæðinu sem skriðan lenti og sjást engar minjar um þau.

Matjurtagarður [3198-551] heimild

Stór matjurtagarður [551] var vestan við garðlag [519], rétt fyrir utan svæðið þar sem skriðan féll árið 2020. Ekki sést til neinna minja.

Mynd 2. Tóft [3198-558].

Óþekkt [3198-558] tóft − húsgrunnur

Tóft eða húsgrunnur er í skógrækt um 100m ofan við Hafnargötu, undir varnargörðum sem liggja meðfram Búðará. Þetta er vestan við þar sem matjurtagarður [551] var staðsettur. Tóftin er að mestu grafin inn í brekku og er grunnurinn um 3.5x4m að innanmáli og veggjahæð á bilinu 0.3-0.5m. Innan í grunninum var töluvert spýtnabrak en ekki er ljóst hvort það sé frá sama tíma og tóftin eða ekki. Hún stendur stutt ofan við hleðslu [559].

Garður [3198-559] garðlag

Grjóthlaðinn garður er um 80m ofan við Hafnargötu, undir varnargörðum sem liggja meðfram Búðará. Hann er á bilinu 0.4-1.5m á hæð, 0.5-1m á þykkt og 40m langur. Garðurinn stendur stutt neðan við tóft [558].

Mynd 3. Garður [3198-559].



Kort 4. Á loftmynd frá 1955 sjást matjurtagarðar [512], [513], [514] og [515].

Matjurtagarður [3198-512] heimild

Matjurtagarður sést greinilega á loftmyndum frá 1955 og 1958. Á myndinni sem var tekinn síðar virðist hann vera kominn úr notkun. Hann hefur verið um 26x12 m að stærð og staðsettur fast sunnan megin við annan matjurtagarð [513]. Matjurtagarður [512] er horfinn í skógrækt og sáust engin merki um hann á vettvangi.

Matjurtagarður [3198-513] garðlag

Tvískiptur matjurtagarður er stutt innan við Búðará, þétt ofan við varnargarð sem liggur norður − suður frá ánni. Veggir garðsins einkennast af hrúgum nokkuð lítilla steina frekar en eiginlegum steinhleðslum. Stærð hans er 15x30m en hann skiptist í tvö misstór rými, það minna 10x15m og það stærra 20x15m. Vesturhlið garðsins hefur að hluta til horfið þegar

varnargarðarnir voru reistir. Matjurtagarðurinn er vel greinanlegur á loftmynd frá 1955 þar sem einnig má sjá horfna garðinn [512].

Mynd 4. Matjurtagarður [3198-513].

Matjurtagarður [3198-514] garðlag

Matjurtagarður er undir Búðarárklettum spölkorn innan við Búðará og austan við matjurtagarð [513]. Hann er vel sjáanlegur á loftmynd frá 1955 en er nú að stórum hluta horfinn undir skógrækt. Aðeins vesturmörkin eru greinanleg á vettvangi en mikil grjóthleðsla er á um 40m kafla á þeirri hlið og myndar stall í hlíðinni. Við suðvesturhorn minjanna vex rabarbari.

Mynd 5. Grjóthleðsla sem líklega hefur verið hluti af matjurtagarði [3198-514].



Kort 5. Hér má sjá afstöðu varðveittra og horfinna minja.

Matjurtagarður [3198-515] garðlag

Um 40x24m stór matjurtagarður sést á loftmynd frá 1955. Garðurinn er sunnan við matjurtagarð [514] og þeir eru samfastir. Á vettvangi sést þó í dag aðeins vesturhluti matjurtagarðsins. Tóftir [516] og [554] eru fast sunnan við garðinn.

Mynd 6. Byrgi [3198-516].

Byrgi [3198-516] tóft

Tóft af byrgi er sunnan við matjurtagarð [515]. Hún er grasi gróin, staðsett á skógræktarsvæði undir Búðarárklettum, stutt frá minjum [514], [553] og [554]. Byrgið er um 6.5x5.5m að stærð, veggjahæð á bilinu 0.8-1.3m og veggjaþykkt á bilinu 0.5-1m. Veggir eru byggðir úr steypu sem steypt hefur verið við stóra steina sem standa við norður- og vesturveggi byrgisins. Inngangur í byrgið er norðan megin og við innanvert suðvesturhorn þess er um 0.5x0.5m steyptur opinn kassi. Líklega er hér um að ræða byrgi frá tíma hersins.

Mynd 7. Hleðsla [3198-553].

Óþekkt [3198-553] hleðsla

Lítið hleðslubrot er um 4m ofan og austan við tóft [516]. Hleðslan er grasi gróin en sjá má 2-3 m háa steina hleðslu á rúmlega 1m kafla.

Byrgi [3198-554] niðurgröftur og hleðsla

Austan við byrgi [516] og hleðslu [553] er annað byrgi, niðurgrafið inn í hlíðina með lágri L-laga hleðslu framan við innganginn. Það er um 5x3.5m að stærð og mjög heillegt. Innveggir eru hlaðnir úr grjóti. Lágt er til lofts og er innanrýmið um 1m á breidd og tæpir 2m að dýpt. Rýmið er styrkt með tréverki og liggur bárujárnsplata undir moldarþaki. Það opnast suður. Sennilega er þetta byrgi frá tíma hersins.

Mynd 8. Byrgi [3198-554].



Kort 6. Minjar um matjurtagarða [524], [523] og [555] og leið [550] sem liggur á milli þeirra. Matjurtagarður [522] er horfinn.



Mynd 9. Matjurtagarður [3198-522] á loftmynd frá 1955 (t.v.). Á loftmyndinni 2021 (t.h.) er hann horfinn undir skóg.

Matjurtagarður [3198-522] heimild

Matjurtagarður sem sést á loftmynd frá 1955 er alveg horfinn undir skóg en mælist um 14x10m á loftmyndinni. Hann hefur verið undir Búðarárklettum suðaustan við matjurtagarða [514] og [515]. Ekki sést til garðsins í dag sennilega ekki verið grjótgarður í kringum hann.



Kort 7. Matjurtagarðar sem sjást á loftmynd árið 1955 ásamt öðrum minjum sem fundust við skráningu. Matjurtagarðar [522] og [525] eru horfnir en móta sér fyrir matjurtagörðum [524] og [523], skotgröf [555], leið [550] og tóft [552].

Matjurtagarður [3198-523] garðlög − jarðræktarsvæði

Matjurtagarður er staðsettur á svæði þar sem ræktaður hefur verið skógur undir Búðarárklettum. Honum hefur að hluta til verið raskað af lágum varnargarði sem liggur meðfram læk sem fellur þar niður. Matjurtagarðurinn stendur þétt ofan og austan við matjurtagarð [524]. Um er að ræða fjögur nokkuð ógreinileg garðlög sem líklega hafa á einhverjum tímapunkti afmarkað tvískiptan matjurtagarð. Á loftmynd frá 1955 sést matjurtagarður á hluta svæðisins sem nú er horfinn að mestu leyti undir skóginn og varnargarðinn.

Matjurtagarður [3198-524] garðlag − jarðræktarsvæði

Matjurtagarður er vestan við matjurtagarð [523] á skógræktarsvæðinu undir Búðarárklettum. Honum hefur að hluta til verið raskað af lágum varnargarði sem liggur meðfram læk sem fellur þar niður. Hann er 8x10m á stærð með lágum, grjóthlöðnum veggjum. Minjarnar eru nokkuð illgreinilegar á vettvangi en sjást vel á loftmynd frá 1955.

Mynd 10. Möguleg skotgröf [3198-555].

Skotgröf [3198-555] niðurgröftur

Niðurgröftur er á skógræktarsvæði undir Búðarárklettum, þétt við matjurtagarða [523] og [524]. Hann er tæplega 0.5m á dýpt og 1x1m að stærð. Ekki er ljóst hvert hlutverk hans hefur verið en mögulega er þetta skotgröf frá tíma hersins.

Leið [3198-550] gata

Brot af leið liggur frá matjurtagarði [515] og byrgi [516] suðvestur milli matjurtagarða [523] og [524] og spottakorn áfram.



Kort 8. Brunnur [526], brunnhús eða vatnstankar [527] og horfinn matjurtagarður [528].

Brunnur [3198-526] vatnsból

Brunnur er neðan við Búðarárkletta, nokkuð stutt ofan við varnargarð sem liggur norður – suður frá Búðará að götunni Bröttuhlíð. Um er að ræða hringlaga, grjóthlaðinn brunn

umhverfis litla lind sem vellur þarna upp. Þvermál hans er um 1.5m og stendur hann stutt ofan við steypt brunnhús [527].

Mynd 11. Hringlaga grjóthlaðinn brunnur [3198-526].

Vatnstankar – brunnhús [3198-527] vatnsból

Vatnstankar eða brunnhús er neðan við Búðarárkletta, nokkuð stutt ofan við varnargarð sem liggur norður − suður frá Búðará að götunni Bröttuhlíð. Um er að ræða steypt brunnhús með þremur járnlokum efst. Brunnhúsið er um 11m að lengd og 3.5m á breidd og er að hluta niðurgrafið. Það stendur stutt neðan við brunn [526]. Vatnsveita kom á Seyðisfjörð við upphaf 20. aldar og tengist brunnhúsið mögulega henni. Það hefur töluvert minjagildi.

Mynd 12. Vatnsveita og vatnstankar eða brunnhús [3198-527].

Matjurtagarður [3198-528] heimild

Á loftmynd frá 1955 sést 22x 14 m stór matjurtagarður við lóðamörk á Austurvegi 48B. Ekkert sést til garðsins í dag.

Matjurtagarður [3198-525] heimild

Matjurtagarður sem er um 31x13 m að stærð sést á loftmynd frá árinu 1955 og hefur verið staðsettur suðaustan við matjurtagarð [523]. Ekkert sést þó til þessa matjurtagarðs [525] í dag.

Kort 9. Matjurtagarður [525] er horfinn en minjar tóft [552] og grjóthrúgur [549] og [548] eru sýnilegar á vettvangi.

Grjóthrúgur [3198-548] og [3198-549] grjóthreinsun

Tvær grjóthrúgur eru inni í skógrækt neðan við Búðarárkletta, sunnan við herminjar [552] og matjurtagarð [525]. Syðri grjóthrúgan [548] er um 2.5x3.5m að stærð. Nyrðri grjóthrúgan [549] er um 2.5x3m að stærð. Líklega eru þetta minjar um grjóthreinsun í tengslum við matjurtagarðana á svæðinu en fjórar aðrar sams konar grjóthrúgur [545], [546], [547] og [557] voru skráðar á svæðinu.

Kort 10. Grjóthrúga [548].

Mynd 13. Grjóthrúga [3198-549].



Kort 11. Grjóthrúgur [547], [548], [557], [546] og [545] og horfið girðingarstæði [542].

Mynd 14. Grjóthrúga [3198-547].

Grjóthrúga [3198-547] grjóthreinsun

Grjóthrúga er vestan við grjóthrúgu [548] inni í skógrækt neðan við Búðarárkletta. Hún er um 2x3m að stærð. Líklega eru þetta minjar um grjóthreinsun en samtals eru sex svona grjóthrúgur á svæðinu en hinar eru [545], [546], [549] og [557].

Mynd 15. Grjóthrúga [3198-557].

Grjóthrúga [3198-557] grjóthreinsun

Sunnan við grjóthrúgu [547] er önnur svipuð grjóthrúga inni á skógræktarsvæðinu neðan Búðarárkletta. Hrúgan er um 1.5x2m að stærð. Líklega eru þetta minjar um grjóthreinsun en hrúgan er staðsett þétt við tvo skurði og hefur grjótið mögulega komið upp úr þeim. Þetta er þó sams konar grjóthrúga og aðrar á svæðinu sem ætla má að hafi orðið til við garðahreinsun. Hinar eru [545], [546], [548] og [549]. Minjagildi þeirra er lítið.

Mynd 16. Grjóthrúga [3198-546].

Herminjar [3198-552] tóft

Tóft er í skógrækt undir Búðarárklettum og hefur verið staðsett í norðvesturhorni horfna matjurtagarðsins [525]. Hún er um 3.5x2.5 m að stærð og að hluta til niðurgrafin í hlíðina. Hún virðist vera opin til vesturs en innra rými hennar myndar stall í hlíðinni. Veggjahæð er á bilinu 0.1-0.3m og þykkt veggja 0.5-1m. Ryðgaðir járnstaurar liggja inni í tóftinni. Hún er ekki mjög forn að sjá og gæti mögulega verið frá tíma hersins.

Mynd 17. Tóft [3198-552] gæti verið frá tíma hersins.

Mynd 18. Grjóthrúga [3198-548].

Grjóthrúga [3198-546] grjóthreinsun

Austan grjóthrúgu [557] er enn ein grjóthrúga í skógrækt neðan Búðarárkletta. Hún er um 2x2.5m að stærð. Líklega eru þetta minjar um grjóthreinsun en samtals fundust sex svona grjóthrúgur á skógræktarsvæðinu. Hinar eru [545], [547], [548] og [549].

Grjóthrúga [3198-545] grjóthreinsun

Sunnan við grjóthrúgu [546] er sjötta og síðasta grjóthrúgan, líka staðsett í skógræktinni neðan við Búðarárkletta. Þessi grjóthrúga er um 1.5x2m að stærð og hefur líklega myndast við grjóthreinsun. Á svæðinu eru sex svona grjóthrúgur en hinar eru [547], [548], [549] og [557].

Girðingarstæði [3198-542] heimild

Á loftmyndum frá 1955 og 1959 virðist mega greina langt girðingarstæði sem liggur í vinkil, fyrst beint í suðvestur og beygir síðan hornrétt í norðvestur. Grjóthrúgur [546] og [545] eru nú staðsettar sín hvoru megin við þar sem nyrðri endi þessa girðingarstæðis hefur verið. Ekkert girðingarstæði er þó lengur sýnilegt.



Kort 12. Hús [529], [530], [531], [532], braggi [534] og girðingarstæði [542] eru horfin. Grjóthrúgur [557], [546] og [545] sjást á staðnum.

Hús [3198-529], [3198-530] og [3198-531] heimild

Vestan við girðingarstæði [542] sjást þrjú hús í röð á loftmyndum frá 1955 og 1958. Þau voru staðsett þar sem nú er endinn á götunni Baugsvegi. Húsin eru horfin.

Hús [3198-532] heimild

Á loftmyndum frá 1955 og 1958 sést hús þar sem nú er bílskúr við Bröttuhlíð 10. Staðsetningin hefur verið suðvestan við girðingarstæði [542]. Augljóslega er húsið á loftmyndinni horfið undir bílskúrinn.

Hús – braggi? [3198-534] heimild

Á loftmyndum frá 1955 og 1958 sést hús eða mögulega braggi þar sem nú er bakgarður við Bröttuhlíð 5. Húsið hefur staðið vestan við hús [532] en bæði eru horfin í dag.



Kort 13. Hús [532] hefur horfið undir bílskúr. Matjurtagarður [533], girðingarstæði [542] og tóft [535] eru líka horfin.

Matjurtagarður [3198-533] heimild

Á loftmynd frá 1955 sést mjór kálgarður, 30x6 m að stærð, rétt austan við lóðamörk að Bröttuhlíð 10. Hann hefur verið staðsettur austan við hús [532] og sunnan við girðingarstæði [542] en í dag sést hvorki til hans né þeirra.

Útihús [3198-535] heimild

Tóft sem líklega er af útihúsi sést á loftmynd frá 1955 austan við matjurtagarð [533]. Hún er þar um 5x5m að stærð og opnast í vestur. Ekki sést til hennar í dag.

Mynd 19. Vörðubrot [3198-544].

Varða [3198-544] kennimark

Vörðubrot er á lágum mel í Neðri-Botnum. Varðan er hrunin og sokkin, um 0.2m að hæð og 1x1m að stærð. Óvíst er um aldur eða tilgang en engin leið er sýnileg. Þetta hefur væntanlega verið kennimark af einhverju tagi, kannski eyktarmark. Varðan stendur hátt og hefur sést langt að meðan hún var uppistandandi.

Mynd 20. Stífla [3198-543].

Stífla [3198-543] hleðsla

Stífla er töluvert ofan og austan við vörðu [544], við suðurenda svokallaðrar Botnatjarnar. Þetta er í lágri dæld nokkuð innarlega í Neðri-Botnum. Hún er grjóthlaðin og grasi vaxin, um 25m á lengd og affall er frá henni þar sem lækurinn seytlar út til suðurs. Breidd stíflunnar er á bilinu 1-1.5m. Hún var byggð í þeim tilgangi að mynda sundlaug í tjörninni.



Kort 14. Tóft af útihúsi [536], matjurtagarður [538], tóft af óþekktu mannvirki [537], húsgrunnur [562] og garðlög við matjurtagarð [563].

Mynd 21. Tóft [3198-536].

Útihús [3198-536] tóft

Grjóthlaðin tóft er staðsett um 100m ofan við Múlaveg við göngustíginn upp í Neðri-Botna. Tóftin er nokkuð heilleg og þjónar nú sem skjólveggur og leiksvæði fyrir gesti og gangandi. Veggjahæð er á bilinu 0.5-1.5m og veggjaþykkt mest um 1.5m. Við vesturenda norðurveggjar tóftarinnar stendur lítill, gróinn hóll. Tóftin er grasi vaxin en steinhleðslan er vel greinanleg í innri vegg. Á loftmynd frá 1955 sést mannvirkið uppistandandi með bárujárnsþaki.

Mynd 22. Matjurtagarður [3198-538].

Matjurtagarður [3198-538] jarðræktarsvæði

Matjurtagarður er staðsettur suðaustan við tóft [536] rúma 100m ofan við Múlaveg við göngustíginn upp í Neðri-Botna. Minjarnar voru nokkuð illgreinanlegar á vettvangi en á loftmynd frá 1955 má sjá þær greinilega. Ekki sáust almennilegir veggir á vettvangi en sjá mátti móta fyrir lögulegri dæld.

Mynd 23. Tóft [3198-537].

Óþekkt [3198-537] tóft

Grasi vaxin tóft er suðvestan við matjurtagarð [538], staðsett um 70m ofan við Múlaveg, nokkru innan við gönguleiðina upp í Neðri-Botna. Tóftin er 6.5-7.5m að stærð með einu rými og útgang til norðurs. Veggjahæð í tóftinni er á bilinu 0.3-0.5m og þykkt veggja um 1-2m.

Hús [3198-562] húsgrunnur

Uppistandandi hús sést á loftmynd frá 1955 og hefur grunnurinn verið um 6,4x4,8 m að stærð. Húsið hefur verið sunnan við tóft [537]. Ógreinilegar minjar sjást um þennan grunn.

Matjurtagarður [3198-563] garðlög

Tvö garðlög sjást á loftmynd frá 1955. Þau eru enn þá sýnileg, liggja samhliða með stefnu suðvestur – norðaustur og hafa líklega myndað girðingu kringum matjurtagarð. Hann er um 13x13 m að stærð.

Kort 15. Tóftir [556] og [560].

Mynd 24. Útihúsatóft [556].

Útihús [3198-556] tóft

Sunnan við þar sem matjurtagarður [563] var staðsettur hefur varðveist tóft frá útihúsi. Það hefur verið hlaðið úr grjóti og torfi og eru grjóthleðslur mjög greinilegar í innanverðum veggjum. Tóftin er um 8x6,5 m að stærð og snýr austur – vestur. Inngangur er austan megin. Uppistandandi hús sést á loftmynd frá 1955 á þessum stað.

Mynd 25. Tóft [560].

Útihús [3198-560] tóft

Vestan við tóft [556] er einföld tóft úr torfi og grjóti. Hún er um 6,4x5,5 m að stærð. Þak og veggir hafa hrunið og liggja bárujárn, timbur og grjóthröngl inni í henni. Á loftmynd frá 1955 sést uppistandandi hús á þessum stað.

Mynd 26. Horft beint niður á tóftir [561] t.v. og [564] t.h. Aflanga tóftin sést t.v. og aðra tóft má ef til vill greina t.h.

Óþekkt [3198-561] og [564] tóftir

Sunnan við tóftir [556] og [560] eru ógreinilegar minjar sem sjást betur á flygildismynd og loftmynd en á vettvangi. Annars vegar virðist mega sjá nokkuð stóra tóft [561] sem hefur verið hlaðin úr grjóti og torfi. Hún er lítið gróin en þýft í kring. Tóftin snýr norðaustur – suðvestur og er innanmálið um 27 x 5 m. Utanverð lengd er 29 m en breidd 7.6m. Þessi aflanga tóft minnir svolítið á skála en er þó sennilega of mjó. Út frá vesturhliðinni er minna rými eða tóft sem líklega er stök. Nokkru lengra í vestur virðist mega greina tóft [564] sem er um 20x9.5m að stærð. Minjarnar hafa verið skráðar áður með skráningarnúmerið NM-249-48 og var staðurinn þá kallaður Þórsmörk.[2] Ekki er ljóst af hverju tóftirnar eru en þær eru vafalaust fornar og hafa mikið minjagildi. Mikilvægt að beina framkvæmdum frá þeim.

[2] Bjarki Borgþórsson og Ólafur Pétursson, 2009, 36.

Mynd 27. Stekkur [565].

Stekkur [3198-565] tóft

Austan við minjar [561] og [564] er tóft af stekk. Tveir veggir liggja út frá kletti sem myndar þriðja vegginn. Þeir eru alveg yfirgrónir grasi en væntanlega hlaðnir úr torfi og grjóti og ná 0,3-0,6 m hæð. Tóftin er um 4,5 x 5,2 m að stærð og opnast í austur. Sennilega hefur þetta verið stekkur. Hann hefur nokkurt minjagildi.

Sölvabotnar [3198-566] heimild

Í örnefnalýsingu segir: „Botnar, Sölvabotnar: Hvilft allmikil í Suðurfjallið, þar er melhryggur alllangur, þar kvað vera heygður Sölvi nokkur, sem á að hafa verið tengdasonur Bjólfs.“[3] Engin ummerki eru þó um haug Sölva á vettvangi og eini tengdasonurinn sem nefndur er í Landnámu er Án hinn rammi sem fékk Helgu Bjólfsdóttur.[4]

[3] Ö-Fjörður JJ, 2.
[4] *Íslenzk fornrit*, I, 1968, 306.



Kort 16. Staðsetning horfinna húsa [539], [540] [541] t.v.

Mynd 28. Þar sem hús [539], [540] og [541] stóðu er nú þýft svæði.

Kort 17. Hús [539], [540] og [541] á loftmyndinni árið 1955.

Hús – braggar [3198-539], [3198-540] og [3198-541] heimild

Á loftmynd af svæðinu frá 1955 sjást þrjú uppistandandi hús í íbúðarhúsahverfi vestan megin á svæðinu. Sennilega hafa þetta verið hús frá hernum. Engin ummerki um mannvirkin sáust á vettvangi.

Samantekt og niðurstöður

Samtals voru skráðar 55 minjar á svæðinu. Þar af eru 33 sýnilegar á vettvangi en 22 eru horfnar eða einungis þekktar af heimildum. Af 33 varðveittum minjum má telja fjórar til herminja og að auki hafa fjögur horfin hús mögulega tengst hernum.

Syðst á svæðinu fundust merkar minjar sem eru mjög ógreinilegar og að öllum líkindum fornar. Um er að ræða þústarsvæði með að minnsta kosti tveimur tóftum og er önnur aflöng eins og skáli [561] en hin [564] nokkuð minni. Sennilega eru fleiri tóftir á svæðinu. Tóftirnar hafa ótvírætt mikið minjagildi og þarf að gæta sérstakrar varúðar í kringum þær. Austan við þær er tóft af stekk [565] sem hlaðinn er utan í klett og hefur nokkurt minjagildi. Þá eru á svæðinu varðveittir vatnstankar eða brunnhús [527] með steyptum járnlokum sem gætu verið frá tíma fyrstu vatnsveitunnar á Seyðisfirði sem var lögð við upphaf 20. aldar. Þessar minjar hafa töluvert minjagildi.

Aðrar minjar eru hins vegar ómerkilegar og hafa lítið minjagildi. Þótt þær séu taldar með fornleifum má efast um að þær séu allar svo gamlar.

Augsýnilega hefur á svæðinu farið fram mikil grænmetisræktun því skráðir voru sjö matjurtagarðar varðveittir á vettvangi: [513], [514], [515], [523], [524], [538] og [563]. Auk þeirra voru skráðir sjö horfnir matjurtagarðar sem sjást á loftmyndum árin 1955 og 1959: [517], [551], [512], [522], [528], [525] og [533]. Á svæðinu voru jafnframt skráðar sex sýnilegar grjóthrúgur, [548], [549], [547], [557], [546] og [545], sem líklega hafa myndast við grjóthreinsun úr matjurtagörðunum. Sennilega eru sumar þessar minjar yngri en 100 ára og því ekki fornleifar. Þetta á við bæði um matjurtagarðana og grjóthrúgurnar. Minjagildi er lítið.

Nokkur garðlög voru skráð á svæðinu. Eitt garðlag [559] fannst varðveitt og auk þess voru skráð tvö horfin garðlög, [518] og [519], og eitt horfið girðingarstæði [542]. Efast má um að þessar minjar hafi náð 100 ára aldri og minjagildi er lítið.

Aðrar greinanlegar minjar sem taldar eru til fornleifa hér eru tóftir [558], [537] og hleðsla [553] með óþekkt hlutverk, brunnur [536], leið [550], vörðubrot [544], hlaðin stífla [543], húsgrunnur [562] og tóftir af þremur útihúsum, [536], [556] og [560]. Minjagildi er lítið.

Auk þeirra eru skráð sjö horfnar minjar, þ.e. sex hús, [520], [521], [529], [530], [531], [532] og [535], sem einungis eru þekkt af heimildum og Sölvabotnar [566] þar sem tengdasonur Bjólfs á að vera heygður.

Átta herminjar voru skráðar. Varðveitt á vettvangi eru tvö byrgi, [516] og [554], niðurgröftur sem gæti verið skotgröf [555] og tóft [552] af mannvirki sem að öllum líkindum hefur tengst hernum. Auk þess hafa fjögur horfin hús, [534], [539], [540] og [541], mögulega verið braggar. Minjagildi er lítið.

Á heildina litið þá eru á svæðinu einungis þrjár fornleifar með hátt minjagildi og ein með nokkurt minjagildi en aðrar minjar hafa lítið gildi. Minjastofnun Íslands tekur ákveður hvað þarf að gera.

Ekki er víst að allar minjar á svæðinu sjáist á yfirborðinu eða hafi verið skráðar. Ef áður óþekktar fornleifar koma í ljós á framkvæmdasvæðinu ber að stöðva framkvæmdir, varast frekara rask og tilkynna þegar í stað um fundinn til Minjastofnunar Íslands, sbr. 38. gr. mml. Minjastofnun Íslands metur eðli þeirra og umfang og hvort rannsókna sé þörf áður en framkvæmdir halda áfram.

Er því beint til framkvæmdaraðila að reyna að sneiða hjá fornleifum og komast hjá því að raska þeim í lengstu lög. Í 21. gr. mml. segir um verndun fornleifa, að „jafnt þeim sem eru friðlýstar sem þjóðminjar og þeim sem njóta friðunar í krafti aldurs, [megi] enginn, hvorki landeigandi, ábúandi, framkvæmdaraðili né nokkur annar, spilla, granda eða breyta, hylja, laga, aflaga eða flytja úr stað nema með leyfi Minjastofnunar Íslands.“

Heimildir

Bjarki Borgþórsson og Ólafur Örn Pétursson. (2009). *Fornleifaskráning Seyðisfjarðar*. Skálanessetur ehf.

Íslenzk fornrit, I. (1968). Jakob Benediktsson sá um útgáfuna. Reykjavík: Hið íslenzka fornritafélag.

Loftmyndir frá Loftmyndum ehf.

Örnefnasafn − Árnastofnun

Ö-Fjörður JJ: Örnefnalýsing Fjarðar. (27. apríl 1943). Jón Jónsson skráði.

Nr.	3198-512	Bæjarnafn	Seyðisfjörður	Gömul nr.	Ekki skráð áður	Jarðatalsnr.	
Svæði	Búðará	Sveitafélag	Múlaþing	Dagur	09.05.2024	Skráning	IS,RT,RKT
Tegund	Heimild	Hlutverk	Garður	Flokkur	búsetuminjar		
Sérheiti		Verndun	friðað	Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða		

Ástand	sést ekki	Hættumat		Hættuorsök	
Aldur	1850-1950	Horfin	já	Horfin ástæða	skriða 2020
Efni	grjót	Umhverfi			
Lengd		Breidd		Hæð	
Hleðslu umferð					
Veggjahæð frá		Veggjahæð til		Breidd veggjar	
Mæling	Loftmynd 1955	Túnakort	nei	Verkefna nr MÍ	3198
Isnet E	733676,839	Isnet N	538671,464	Heimildir	
Minjagildi	Ekki metið	Örnefnaskrá			
Ljósmyndari	Loftmynd	Mótvægisaðgerðir	engar		

Þétt vestan við matjurtagarð [517] má á loftmyndinni 1955 sjá garðlag með stefnu nokkurn veginn suður - norður. Þetta er á svæðinu sem skriðan fór yfir 2020 og garðurinn er horfinn.

Nr.	3198-513	Bæjarnafn	Seyðisfjörður	Gömul nr.	Ekki skráð áður	Jarðatalsnr.	
Svæði	Búðará	Sveitafélag	Múlaþing	Dagur	15.05.2024	Skráning	IS,RT,RKT
Tegund	jarðræktarsvæði	Hlutverk	Matjurtagarður	Flokkur	búsetuminjar		
Sérheiti		Verndun	friðað	Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða		

Ástand	greinanlegar fornleifar	Hættumat		Hættuorsök	
Aldur	1800-1950	Horfin	Að hluta	Horfin ástæða	vegna varnagarða
Efni	grjót	Umhverfi	gras- og mólendi		
Lengd	30	Breidd	15	Hæð	
Hleðslu umferð					
Veggjahæð frá	0.2	Veggjahæð til	0.4	Breidd veggjar	0.5
Mæling	Uppmæling	Túnakort	nei	Verkefna nr MÍ	3198
Isnet E	733598.3	Isnet N	538558.2	Heimildir	
Minjagildi	lítið	Örnefnaskrá			
Ljósmyndari	IS	Mótvægisaðgerðir	engar		

Tvískiptur matjurtagarður er stutt innan við Búðará, þétt ofan við varnargarð sem liggur norður − suður frá ánni. Veggir garðsins einkennast af hrúgum nokkuð lítilla steina frekar en eiginlegum steinhleðslum. Stærð hans er 15x30m en hann skiptist í tvö misstór rými, það minna 10x15m og það stærra 20x15m. Vesturhlið garðsins hefur að hluta til horfið þegar varnargarðarnir voru reistir. Matjurtagarðurinn er vel greinanlegur á loftmynd frá 1955 þar sem einnig má sjá horfna garðinn [512].

Nr.	3198-514	Bæjarnafn	Seyðisfjörður	Gömul nr.	Ekki skráð áður	Jarðatalsnr.	
Svæði	Búðarárklettar	Sveitafélag	Múlaþing	Dagur	15.05.2024	Skráning	IS,RT,RKT
Tegund	garðlag	Hlutverk	matjurtagarður	Flokkur	búsetuminjar		
Sérheiti		Verndun	friðað	Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða		

Ástand	greinanlegar fornleifar	Hættumat	mikil hætta	Hættuorsök	
Aldur	1850-1950	Horfin	Að hluta	Horfin ástæða	skógrækt
Efni	grjót	Umhverfi	kjarr- og skóglendi		
Lengd	42 m	Breidd	1	Hæð	
Hleðslu umferð					
Veggjahæð frá		Veggjahæð til		Breidd veggjar	
Mæling	Uppmæling	Túnakort	nei	Verkefna nr MÍ	3198
Isnet E	733629,152	Isnet N	538546,116	Heimildir	
Minjagildi	lítið	Örnefnaskrá			
Ljósmyndari	IS	Mótvægisaðgerðir	engar		

Matjurtagarður er undir Búðarárklettum spölkorn innan við Búðará og austan við matjurtagarð [513]. Hann er vel sjáanlegur á loftmynd frá 1955 en er nú að stórum hluta horfinn undir skógrækt. Aðeins vesturmörkin eru greinanleg á vettvangi en mikil grjóthleðsla er á um 40m kafla á þeirri hlið og myndar stall í hlíðinni. Við suðvesturhorn minjanna vex rabarbari.

Nr.	3198-515	Bæjarnafn	Seyðisfjörður	Gömul nr.	Ekki skráð áður	Jarðatalsnr.	
Svæði	Búðaráklettar	Sveitafélag	Múlaþing	Dagur	09.05.2024	Skráning	IS,RT,RKT
Tegund	heimild	Hlutverk	matjurtagarður	Flokkur	búsetuminjar		
Sérheiti		Verndun	friðað	Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða		

Ástand	sést ekki	Hættumat	Mikil hætta	Hættuorsök	
Aldur	1850-1950	Horfin	já	Horfin ástæða	
Efni	grjót	Umhverfi			
Lengd		Breidd		Hæð	
Hleðslu umferð					
Veggjahæð frá		Veggjahæð til		Breidd veggjar	
Mæling	Loftmynd 1955	Túnakort	nei	Verkefna nr MÍ	3198
Isnet E	733644,773	Isnet N	538522,24	Heimildir	
Minjagildi	Ekki metið	Örnefnaskrá			
Ljósmyndari	Loftmynd	Mótvægisaðgerðir	engar		

Um 40x24m stór matjurtagarður sést á loftmynd frá 1955. Garðurinn er sunnan við matjurtagarð [514] og þeir eru samfastir. Á vettvangi sést þó í dag aðeins vesturhluti matjurtagarðsins. Tóftir [516] og [554] eru fast sunnan við garðinn.

Nr.	3198-516	Bæjarnafn	Seyðisfjörður	Gömul nr.	Ekki skráð áður	Jarðatalsnr.	
Svæði	Búðarárklettar	Sveitafélag	Múlaþing	Dagur	15.05.2024	Skráning	IS,RT,RKT
Tegund	tóft	Hlutverk	byrgi	Flokkur	herminjar		
Sérheiti		Verndun	annað	Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða		

Ástand	greinalegar minjar	Hættumat		Hættuorsök	
Aldur	1940-1945	Horfin	Nei	Horfin ástæða	
Efni	grjót	Umhverfi	kjarr- og skóglendi		
Lengd		Breidd		Hæð	
Hleðslu umferð					
Veggjahæð frá		Veggjahæð til		Breidd veggjar	
Mæling	Uppmæling	Túnakort	nei	Verkefna nr MÍ	3198
Isnet E	733617,476	Isnet N	538514,675	Heimildir	
Minjagildi	lítið	Örnefnaskrá			
Ljósmyndari	IS	Mótvægisaðgerðir	engar		

Tóft af byrgi er sunnan við matjurtagarð [515]. Hún er grasi gróin, staðsett á skógræktarsvæði undir Búðarárklettum, stutt frá minjum [514], [553] og [554]. Byrgið er um 6.5x5.5m að stærð, veggjahæð á bilinu 0.8-1.3m og veggjaþykkt á bilinu 0.5-1m. Veggir eru byggðir úr steypu sem steypt hefur verið við stóra steina sem standa við norður- og vesturveggi byrgisins. Inngangur í byrgið er norðan megin og við innanvert suðvesturhorn þess er um 0.5x0.5m steyptur opinn kassi. Líklega er hér um að ræða byrgi frá tíma hersins.

Nr.	3198-517	Bæjarnafn	Seyðisfjörður	Gömul nr.	Ekki skráð áður	Jarðatalsnr.	
Svæði		Sveitafélag	Múlaþing	Dagur	09.05.2024	Skráning	IS,RT,RKT
Tegund	heimild	Hlutverk	matjurtagarður	Flokkur	búsetuminjar		
Sérheiti		Verndun	friðað	Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða		

Ástand	sést ekki	Hættumat	Mikil hætta	Hættuorsök	
Aldur	1850-1950	Horfin	já	Horfin ástæða	
Efni	grjót	Umhverfi			
Lengd		Breidd		Hæð	
Hleðslu umferð					
Veggjahæð frá		Veggjahæð til		Breidd veggjar	
Mæling	Loftmynd 1955	Túnakort	nei	Verkefna nr MÍ	3198
Isnet E	733696,900	Isnet N	538633,415	Heimildir	
Minjagildi	Ekki metið	Örnefnaskrá			
Ljósmyndari	Loftmynd	Mótvægisaðgerðir	engar		

Þar sem skriðan féll yfir byggðina á Seyðisfirði árið 2020 má á gömlum loftmyndum sjá nokkur mannvirki sem nú eru horfin. Umgirtur garður [517] sem opnast suður sést á loftmynd frá 1955 en ekki 1958. Líklega hefur þarna verið matjurtagarður en stærðin er um 28x16m að stærð. Ekki sést til garðsins í dag.

Engin ástæða til að rannsaka þær frekar en Minjastofnun setur þó skilyrðin.

Nr.	3198-518	Bæjarnafn	Seyðisfjörður	Gömul nr.	Ekki skráð áður	Jarðatalsnr.	
Svæði		Sveitafélag	Múlaþing	Dagur	09.05.2024	Skráning	IS,RT,RKT
Tegund	Heimild	Hlutverk	Matjurtagarður	Flokkur	búsetuminjar		
Sérheiti		Verndun	friðað	Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða		

Ástand	sést ekki	Hættumat		Hættuorsök	
Aldur	1850-1950	Horfin	já	Horfin ástæða	Vegna skriðufalla 2020
Efni	grjót	Umhverfi			
Lengd		Breidd		Hæð	
Hleðslu umferð					
Veggjahæð frá		Veggjahæð til		Breidd veggjar	
Mæling	Loftmynd 1955	Túnakort	nei	Verkefna nr MÍ	3198
Isnet E	733734,696	Isnet N	538643,712	Heimildir	
Minjagildi	Ekki metið	Örnefnaskrá			
Ljósmyndari	Loftmynd	Mótvægisaðgerðir	engar		

Fast austan við matjurtagarð [517] sést á loftmyndinni 1955 garðlag með stefnu suðvestur - norðaustur. Þarna féll skriðan árið 2020 og sést ekki til garðsins í dag.

Engin ástæða til að rannsaka þær frekar en Minjastofnun setur þó skilyrðin.

Nr.	3198-519	Bæjarnafn	Seyðisfjörður	Gömul nr.	Ekki skráð áður	Jarðatalsnr.	
Svæði		Sveitafélag	Múlaþing	Dagur	09.05.2024	Skráning	IS,RT,HJH
Tegund	heimild	Hlutverk	garðlög	Flokkur	búsetuminjar		
Sérheiti		Verndun		Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða		

Ástand	sést ekki	Hættumat		Hættuorsök	
Aldur	1850-1950	Horfin	já	Horfin ástæða	skriða 2020
Efni		Umhverfi			
Lengd		Breidd		Hæð	
Hleðslu umferð					
Veggjahæð frá		Veggjahæð til		Breidd veggjar	
Mæling	Loftmynd 1955	Túnakort	nei	Verkefna nr MÍ	3198
Isnet E	733676.8	Isnet N	538671.5	Heimildir	
Minjagildi	lítið	Örnefnaskrá			
Ljósmyndari	Loftmynd	Mótvægisaðgerðir	engar		

Þar sem skriðan féll árið 2020 voru samkvæmt loftmyndinni frá 1955 tvö garðlög [518, 519] ásamt matjurtagarði [517]. Einnig stóðu á svæðinu tvö hús [520, 521]. Annar matjurtagarður [551] var rétt fyrir utan svæðið þar sem skriðan féll. Ekki sést til minjanna í dag.

Engin ástæða til að rannsaka þær frekar en Minjastofnun setur þó skilyrðin.

Nr.	3198-520	Bæjarnafn	Seyðisfjörður	Gömul nr.	Ekki skráð áður	Jarðatalsnr.	
Svæði		Sveitafélag	Múlaþing	Dagur	09.05.2024	Skráning	IS,RT,RKT
Tegund	Heimild	Hlutverk	Óþekkt/hús	Flokkur	búsetuminjar		
Sérheiti		Verndun	friðað	Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða		

Ástand	sést ekki	Hættumat		Hættuorsök	
Aldur	1800-1950	Horfin	já	Horfin ástæða	undir skriðu 2020
Efni	annað	Umhverfi	skriða		
Lengd		Breidd		Hæð	
Hleðslu umferð					
Veggjahæð frá		Veggjahæð til		Breidd veggjar	
Mæling	Loftmynd 1955	Túnakort	nei	Verkefna nr MÍ	3198
Isnet E	538623.2	Isnet N	733561.6	Heimildir	
Minjagildi	Ekki metið	Örnefnaskrá			
Ljósmyndari	Loftmynd	Mótvægisaðgerðir	engar		

Neðan og vestan við garðlög [519] og [518] og matjurtagarð [517] sjást tvö hús á loftmynd frá árinu 1955. Bæði þessi hús hafa staðið á svæðinu sem skriðan lenti og sjást engar minjar um þau.

Engin ástæða til að rannsaka þær frekar en Minjastofnun setur þó skilyrðin.

Nr.	3198-521	Bæjarnafn	Seyðisfjörður	Gömul nr.	Ekki skráð áður	Jarðatalsnr.	
Svæði		Sveitafélag	Múlaþing	Dagur	09.05.2024	Skráning	IS,RT,RKT
Tegund	Heimild	Hlutverk	hús/útihús	Flokkur	búsetuminjar		
Sérheiti		Verndun	annað	Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða		

Ástand	ekki sést til fornleifa	Hættumat		Hættuorsök	
Aldur	1850-1960	Horfin	já	Horfin ástæða	undir skriðu 2020
Efni	annað	Umhverfi	skriða		
Lengd		Breidd		Hæð	
Hleðslu umferð					
Veggjahæð frá		Veggjahæð til		Breidd veggjar	
Mæling	Loftmynd 1955	Túnakort	nei	Verkefna nr MÍ	3198
Isnet E	733585.3	Isnet N	538620.7	Heimildir	
Minjagildi	Ekki metið	Örnefnaskrá			
Ljósmyndari	Loftmynd	Mótvægisaðgerðir	engar		

Neðan og vestan við garðlög [519] og [518] og matjurtagarð [517] sjást tvö hús á loftmynd frá árinu 1955. Bæði þessi hús hafa staðið á svæðinu sem skriðan lenti og sjást engar minjar um þau.

Engin ástæða til að rannsaka þær frekar en Minjastofnun setur þó skilyrðin.

Nr.	3198-522	Bæjarnafn	Seyðisfjörður	Gömul nr.	Ekki skráð áður	Jarðatalsnr.	
Svæði	Búðarklettum	Sveitafélag	Múlaþing	Dagur	09.05.2024	Skráning	IS,RT,RKT
Tegund	heimild	Hlutverk	matjurtargarður	Flokkur	búsetuminjar		
Sérheiti		Verndun	friðað	Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða		

Ástand	sést ekki	Hættumat	Mikil hætta	Hættuorsök	
Aldur	1850-1950	Horfin	já	Horfin ástæða	vegna skógræktar
Efni	annað	Umhverfi	kjarr- og skóglendi		
Lengd		Breidd		Hæð	
Hleðslu umferð					
Veggjahæð frá		Veggjahæð til		Breidd veggjar	
Mæling	Loftmynd 1955	Túnakort	nei	Verkefna nr MÍ	3198
Isnet E	733673,302	Isnet N	538465,197	Heimildir	
Minjagildi	lítið	Örnefnaskrá			
Ljósmyndari		Mótvægisaðgerðir	engar		



Matjurtagarður sem sést á loftmynd frá 1955 er alveg horfinn undir skóg en mælist um 14x10m á loftmyndinni. Hann hefur verið undir Búðarklettum suðaustan við matjurtagarða [514] og [515]. Ekki sést til garðsins í dag.

Engin ástæða til að rannsaka þær frekar en Minjastofnun setur þó skilyrðin.

Nr.	3198-523	Bæjarnafn	Seyðisfjörður	Gömul nr.	Ekki skráð áður	Jarðatalsnr.	
Svæði		Sveitafélag	Múlaþing	Dagur	15.05.2024	Skráning	IS,RT,RKT
Tegund	Heimild	Hlutverk	Matjurtagarður	Flokkur	búsetuminjar		
Sérheiti		Verndun	friðað	Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða		

Ástand	sést ekki	Hættumat	Mikil hætta	Hættuorsök	
Aldur	1850-1950	Horfin	já	Horfin ástæða	v. skógræktar og varnagarðs
Efni	ekki metið	Umhverfi	kjarr- og skóglendi		
Lengd		Breidd		Hæð	
Hleðslu umferð					
Veggjahæð frá		Veggjahæð til		Breidd veggjar	
Mæling	Uppmæling	Túnakort	nei	Verkefna nr MÍ	3198
Isnet E	733583,537	Isnet N	538428,13	Heimildir	
Minjagildi	Lítið	Örnefnaskrá			
Ljósmyndari	Loftmynd	Mótvægisaðgerðir	engar		

Matjurtagarður er staðsettur á svæði þar sem ræktaður hefur verið skógur undir Búðarárklettum. Honum hefur að hluta til verið raskað af lágum varnargarði sem liggur meðfram læk sem fellur þar niður. Matjurtagarðurinn stendur þétt ofan og austan við matjurtagarð [524]. Um er að ræða fjögur nokkuð ógreinileg garðlög sem líklega hafa á einhverjum tímapunkti afmarkað tvískiptan matjurtagarð. Á loftmynd frá 1955 sést matjurtagarður á hluta svæðisins sem nú er horfinn að mestu leyti undir skóginn og varnargarðinn.

Engin ástæða til að rannsaka þær frekar en Minjastofnun setur þó skilyrðin.

Nr.	3198-524
Bæjarnafn	Seyðisfjörður
Gömul nr.	Ekki skráð áður
Jarðatalsnr.	
Svæði	
Sveitafélag	Múlaþing
Dagur	15.05.2024
Skráning	IS,RT,RKT
Tegund	jarðræktarsvæði
Hlutverk	Matjurtagarður
Flokkur	búsetuminjar
Sérheiti	
Verndun	friðað
Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða
Ástand	Illgreinanlegar
Hættumat	Mikil hætta
Hættuorsök	
Aldur	1850-1950
Horfin	Að hluta
Horfin ástæða	
Efni	
Umhverfi	kjarr- og skóglendi
Lengd	
Breidd	
Hæð	
Hleðslu umferð	
Veggjahæð frá	
Veggjahæð til	
Breidd veggjar	
Mæling	Uppmæling
Túnakort	nei
Verkefna nr MÍ	3198
Isnet E	538433.6
Isnet N	733571.6
Heimildir	
Minjagildi	Lítið
Örnefnaskrá	
Ljósmyndari	
Mótvægisaðgerðir	engar

Matjurtagarður er vestan við matjurtagarð [523] á skógræktarsvæðinu undir Búðarárklettum. Honum hefur að hluta til verið raskað af lágum varnargarði sem liggur meðfram læk sem fellur þar niður. Hann er 8x10m á stærð með lágum, grjóthlöðnum veggjum. Minjarnar eru nokkuð illgreinilegar á vettvangi en sjást vel á loftmynd frá 1955.

Engin ástæða til að rannsaka þær frekar en Minjastofnun setur þó skilyrðin.

Nr. 3198-525 | Bæjarnafn Seyðisfjörður | Gömul nr. Ekki skráð áður | Jarðatalsnr.

Svæði | Sveitafélag Múlaþing | Dagur 09.05.2024 | Skráning IIS,RT,RKT

Tegund Heimild | Hlutverk Matjurtagarður | Flokkur búsetuminjar

Sérheiti | Verndun friðað | Verkefni Fornleifaskráning v. varnargarða

Ástand sést ekki | Hættumat Mikil hætta | Hættuorsök

Aldur 1850-1950 | Horfin já | Horfin ástæða

Efni annað | Umhverfi

Lengd | Breidd | Hæð | Hleðslu umferð

Veggjahæð frá | Veggjahæð til | Breidd veggjar

Mæling Loftmynd 1955 | Túnakort nei | Verkefna nr MÍ 3198

Isnet E 733617,2319 | Isnet N 538386,143 | Heimildir

Minjagildi lítið | Örnefnaskrá

Ljósmyndari Loftmynd | Mótvægisaðgerðir engar

Matjurtagarður sem er um 31x13 m að stærð sést á loftmynd frá árinu 1955 og hefur verið staðsettur suðaustan við matjurtagarð [523]. Ekkert sést þó til þessa matjurtagarðs [525] í dag.

Engin ástæða til að rannsaka þær frekar en Minjastofnun setur þó skilyrðin.

Nr.	3198-526	Bæjarnafn	Seyðisfjörður	Gömul nr.	Ekki skráð áður	Jarðatalsnr.	
Svæði	Búðár	Sveitafélag	Múlaþing	Dagur	15.05.2024	Skráning	IS,RT,RKT
Tegund	brunnur	Hlutverk	Vatnsból	Flokkur	búsetuminjar		
Sérheiti		Verndun	friðað	Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða		

Ástand	greinanlegar fornleifar	Hættumat	mikil hætta	Hættuorsök	
Aldur	1800-1950	Horfin	Nei	Horfin ástæða	
Efni	grjót	Umhverfi	gras- og mólendi		
Lengd	1,5	Breidd		Hæð	
Hleðslu umferð					
Veggjahæð frá		Veggjahæð til		Breidd veggjar	
Mæling	Uppmæling	Túnakort	nei	Verkefna nr MÍ	3198
Isnet E	733515,67	Isnet N	538404,660	Heimildir	
Minjagildi	nokkurt	Örnefnaskrá			
Ljósmyndari	IS	Mótvægisaðgerðir	Beina framkvæmdum frá brunninum		

Brunnur er neðan við Búðarárkletta, nokkuð stutt ofan við varnargarð sem liggur norður – suður frá Búðará að götunni Bröttuhlíð. Um er að ræða hringlaga, grjóthlaðinn brunn umhverfis litla lind sem vellur þarna upp. Þvermál hans er um 1.5m og stendur hann stutt ofan við steypt brunnhús [527].

Nr.	3198-527	Bæjarnafn	Seyðisfjörður	Gömul nr.	Ekki skráð áður	Jarðatalsnr.	
Svæði		Sveitafélag	Múlaþing	Dagur	15.05.2024	Skráning	IS,RT,RKT
Tegund	hleðsla	Hlutverk	vatnstankur	Flokkur	búsetuminjar		
Sérheiti		Verndun	friðað	Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða		

Ástand	Vel greinanlegar	Hættumat	mikil hætta	Hættuorsök	
Aldur	1905-1930	Horfin	Nei	Horfin ástæða	
Efni	grjót, torf og steypa	Umhverfi	gras- og mólendi		
Lengd	11.3	Breidd	3.6	Hæð	
Hleðslu umferð					
Veggjahæð frá	1.0	Veggjahæð til	2.5	Breidd veggjar	
Mæling	Uppmæling	Túnakort	nei	Verkefna nr MÍ	3198
Isnet E	733512,245	Isnet N	538407,400	Heimildir	
Minjagildi	Nokkuð	Örnefnaskrá			
Ljósmyndari	IS	Mótvægisaðgerðir			

Vatnstankar eða brunnhús er neðan við Búðarárkletta, nokkuð stutt ofan við varnargarð sem liggur norður − suður frá Búðará að götunni Bröttuhlíð. Um er að ræða steypt brunnhús með þremur járnlokum efst. Brunnhúsið er um 11m að lengd og 3.5m á breidd og er að hluta niðurgrafið. Það stendur stutt neðan við brunn [526]. Vatnsveita kom á Seyðisfjörð við upphaf 20. aldar og tengist brunnhúsið mögulega henni. Það hefur töluvert minjagildi.

Nr.	3198-528	Bæjarnafn	Seyðisfjörður	Gömul nr.	Ekki skráð áður	Jarðatalsnr.	
Svæði		Sveitafélag	Múlaþing	Dagur	09.05.2024	Skráning	IIS,RT,RKT
Tegund	Heimild	Hlutverk	matjurtagarður	Flokkur	búsetuminjar		
Sérheiti		Verndun	friðað	Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða		

Ástand	sést ekki	Hættumat	Mikil hætta	Hættuorsök	
Aldur	1850-1950	Horfin	já	Horfin ástæða	Ekki vitað
Efni	annað	Umhverfi			
Lengd		Breidd		Hæð	
Hleðslu umferð					
Veggjahæð frá		Veggjahæð til		Breidd veggjar	
Mæling	Loftmynd 1955	Túnakort	nei	Verkefna nr MÍ	3198
Isnet E	733482,844	Isnet N	538430,986	Heimildir	
Minjagildi	Ekki metið	Örnefnaskrá			
Ljósmyndari	Loftmynd	Mótvægisaðgerðir	engar		

Á loftmynd frá 1955 sést 22x 14 m stór matjurtagarður við lóðamörk á Austurvegi 48B. Ekkert sést til garðsins í dag.

Engin ástæða til að rannsaka þær frekar en Minjastofnun setur þó skilyrðin.

Nr.	3198-529	Bæjarnafn	Seyðisfjörður	Gömul nr.	Ekki skráð áður	Jarðatalsnr.	
Svæði		Sveitafélag	Múlaþing	Dagur	10.05.2024	Skráning	IS,RT,RKT
Tegund	heimild	Hlutverk	herminjar	Flokkur	herminjar		
Sérheiti		Verndun	annað	Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða		

Ástand	sést ekki	Hættumat		Hættuorsök	
Aldur	1940-1945	Horfin	já	Horfin ástæða	Ekki vitað
Efni	annað	Umhverfi			
Lengd		Breidd		Hæð	
Hleðslu umferð					
Veggjahæð frá		Veggjahæð til		Breidd veggjar	
Mæling	Loftmynd 1955	Túnakort	nei	Verkefna nr MÍ	3198
Isnet E	733407.2	Isnet N	538336.981	Heimildir	
Minjagildi	Ekki metið	Örnefnaskrá			
Ljósmyndari	Loftmynd	Mótvægisaðgerðir	engar		

Vestan við garðlag [542] sjást þrjú hús í röð á loftmyndum frá 1955 og 1958. Þau voru staðsett þar sem nú er endinn á götunni Baugsvegi. Húsin eru horfin.

Nr.	3198-530	Bæjarnafn	Seyðisfjörður	Gömul nr.	Ekki skráð áður	Jarðatalsnr.	
Svæði		Sveitafélag	Múlaþing	Dagur	10.05.2024	Skráning	IS,RT,RKT
Tegund	Heimild	Hlutverk	Herminjar	Flokkur	herminjar		
Sérheiti		Verndun	annað	Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða		

Ástand	sést ekki	Hættumat		Hættuorsök	
Aldur	1940-1945	Horfin	já	Horfin ástæða	Ekki vitað
Efni	annað	Umhverfi			
Lengd		Breidd		Hæð	
Hleðslu umferð					
Veggjahæð frá		Veggjahæð til		Breidd veggjar	
Mæling	Loftmynd 1955	Túnakort	nei	Verkefna nr MÍ	3198
Isnet E	733406.6	Isnet N	538323.955	Heimildir	
Minjagildi	Ekki metið	Örnefnaskrá			
Ljósmyndari	Loftmynd	Mótvægisaðgerðir	engar		



Vestan við garðlag [542] sjást þrjú hús í röð á loftmyndum frá 1955 og 1958. Þau voru staðsett þar sem nú er endinn á götunni Baugsvegi. Húsin eru horfin.

Nr.	3198-531
Bæjarnafn	Seyðisfjörður
Gömul nr.	Ekki skráð áður
Jarðatalsnr.	
Svæði	
Sveitafélag	Múlaþing
Dagur	10.05.2024
Skráning	IS,RT,RKT
Tegund	Heimild
Hlutverk	Herminjar
Flokkur	herminjar
Sérheiti	
Verndun	annað
Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða
Ástand	sést ekki
Hættumat	
Hættuorsök	
Aldur	1940-1945
Horfin	já
Horfin ástæða	Ekki vitað
Efni	annað
Umhverfi	
Lengd	
Breidd	
Hæð	
Hleðslu umferð	
Veggjahæð frá	
Veggjahæð til	
Breidd veggjar	
Mæling	Loftmynd 1955
Túnakort	nei
Verkefna nr MÍ	3198
Isnet E	733409.4
Isnet N	538315.4
Heimildir	
Minjagildi	Ekki metið
Örnefnaskrá	
Ljósmyndari	Loftmynd
Mótvægisaðgerðir	engar

Vestan við garðlag [542] sjást þrjú hús í röð á loftmyndum frá 1955 og 1958. Þau voru staðsett þar sem nú er endinn á götunni Baugsvegi. Húsin eru horfin.

Nr.	3198-532	Bæjarnafn	Seyðisfjörður	Gömul nr.	Ekki skráð áður	Jarðatalsnr.	
Svæði		Sveitafélag	Múlaþing	Dagur	09.05.2024	Skráning	IS,RT,RKT
Tegund	heimild	Hlutverk	óþekkt	Flokkur	búsetuminjar		
Sérheiti		Verndun	annað	Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða		

Ástand	sést ekki	Hættumat		Hættuorsök			
Aldur		Horfin	já	Horfin ástæða	Vegna byggingar		
Efni	annað	Umhverfi	byggð-mannvirki				
Lengd		Breidd		Hæð		Hleðslu umferð	
Veggjahæð frá		Veggjahæð til		Breidd veggjar			
Mæling		Túnakort	nei	Verkefna nr MÍ	3198		
Isnet E	733436.927	Isnet N	538233.2	Heimildir			
Minjagildi	Ekki metið	Örnefnaskrá					
Ljósmyndari	Loftmynd	Mótvægisaðgerðir	engar				

Á loftmyndum frá 1955 og 1958 sést hús þar sem nú er bílskúr við Bröttuhlíð 10. Staðsetningin hefur verið suðvestan við garðlag [542]. Augljóslega er húsið á loftmyndinni horfið undir bílskúrinn.

Nr.	3198-533	Bæjarnafn	Seyðisfjörður	Gömul nr.	Ekki skráð áður	Jarðatalsnr.	
Svæði		Sveitafélag	Múlaþing	Dagur	09.05.2024	Skráning	IS,RT,RKT
Tegund	Heimild	Hlutverk	Matjurtagarður	Flokkur	búsetuminjar		
Sérheiti		Verndun	friðað	Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða		

Ástand	sést ekki	Hættumat	Mikil hætta	Hættuorsök	
Aldur	1850-1950	Horfin	já	Horfin ástæða	ekki vitað
Efni	annað	Umhverfi			
Lengd		Breidd		Hæð	
Hleðslu umferð					
Veggjahæð frá		Veggjahæð til		Breidd veggjar	
Mæling	Loftmynd 1955	Túnakort	nei	Verkefna nr MÍ	3198
Isnet E	733468,77	Isnet N	538216,797	Heimildir	
Minjagildi	Ekki metið	Örnefnaskrá			
Ljósmyndari	Loftmynd	Mótvægisaðgerðir	engar		



Á loftmynd frá 1955 sést mjór kálgarður, 30x6 m að stærð, rétt austan við lóðamörk að Bröttuhlíð 10. Hann hefur verið staðsettur austan við hús [532] og sunnan við girðingarstæði [542] en í dag sést hvorki til hans né þeirra.

Engin ástæða til að rannsaka þær frekar en Minjastofnun setur þó skilyrðin.

Nr.	3198-534	Bæjarnafn	Seyðisfjörður	Gömul nr.	Ekki skráð áður	Jarðatalsnr.	
Svæði	Brattahlíð 5	Sveitafélag	Múlaþing	Dagur	09.05.2024	Skráning	IS,RT,HJH
Tegund	Heimild	Hlutverk	braggi	Flokkur	herminjar		
Sérheiti		Verndun	annað	Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða		

Ástand	sést ekki	Hættumat	Mikil hætta	Hættuorsök	
Aldur	1940-1945	Horfin	já	Horfin ástæða	
Efni	annað	Umhverfi			
Lengd		Breidd		Hæð	
Hleðslu umferð					
Veggjahæð frá		Veggjahæð til		Breidd veggjar	
Mæling	Loftmynd 1955	Túnakort	nei	Verkefna nr MÍ	3198
Isnet E	733420.904	Isnet N	5382337.054	Heimildir	
Minjagildi	Ekki metið	Örnefnaskrá			
Ljósmyndari	Loftmynd	Mótvægisaðgerðir	engar		



Á loftmyndum frá 1955 og 1958 sést hús eða mögulega braggi þar sem nú er bakgarður við Bröttuhlíð 5. Húsið hefur staðið vestan við hús [532] en bæði eru horfin í dag.

Engin ástæða til að rannsaka þær frekar en Minjastofnun setur þó skilyrðin.

Nr.	3198-535	Bæjarnafn	Seyðisfjörður	Gömul nr.	Ekki skráð áður	Jarðatalsnr.	
Svæði		Sveitafélag	Múlaþing	Dagur	09.05.2024	Skráning	IS,RT,RKT
Tegund	Heimild	Hlutverk	Matjurtagarður	Flokkur	búsetuminjar		
Sérheiti		Verndun	friðað	Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða		

Ástand	sést ekki	Hættumat		Hættuorsök			
Aldur	1850-1950	Horfin	já	Horfin ástæða			
Efni	annað	Umhverfi					
Lengd		Breidd		Hæð		Hleðslu umferð	
Veggjahæð frá		Veggjahæð til		Breidd veggjar			
Mæling	Loftmynd 1952	Túnakort	nei	Verkefna nr MÍ	3198		
Isnet E	733528.772	Isnet N	538193.705	Heimildir			
Minjagildi	Lítið	Örnefnaskrá					
Ljósmyndari	Loftmynd	Mótvægisaðgerðir	engar				

Tóft sem líklega er af útihúsi sést á loftmynd frá 1955 austan við matjurtagarð [533]. Hún er þar um 5x5m að stærð og opnast í vestur. Ekki sést til hennar í dag.

Engin ástæða til að rannsaka þær frekar en Minjastofnun setur þó skilyrðin.

Nr.	3198-536
Bæjarnafn	Seyðisfjörður
Gömul nr.	Ekki skráð áður
Jarðatalsnr.	
Svæði	
Sveitafélag	Múlaþing
Dagur	15.05.2024
Skráning	IS,RT,RKT
Tegund	tóft
Hlutverk	útihús
Flokkur	búsetuminjar
Sérheiti	
Verndun	friðað
Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða
Ástand	Vel greinanlegar
Hættumat	
Hættuorsök	
Aldur	1800-1930
Horfin	Nei
Horfin ástæða	
Efni	torf og grjót
Umhverfi	gras og mólendi
Lengd	10.8
Breidd	7.7
Hæð	
Hleðslu umferð	
Veggjahæð frá	0.5
Veggjahæð til	1.6
Breidd veggjar	1.2
Mæling	uppmæling
Túnakort	nei
Verkefna nr MÍ	3198
Isnet E	733171.524
Isnet N	537702.613
Heimildir	
Minjagildi	Nokkuð
Örnefnaskrá	
Ljósmyndari	IS
Mótvægisaðgerðir	

Grjóthlaðin tóft er staðsett um 100m ofan við Múlaveg við göngustíginn upp í Neðri-Botna. Tóftin er nokkuð heilleg og þjónar nú sem skjólveggur og leiksvæði fyrir gesti og gangandi. Veggjahæð er á bilinu 0.5-1.5m og veggjaþykkt mest um 1.5m. Við vesturenda norðurveggjar tóftarinnar stendur lítill, gróinn hóll. Tóftin er grasi vaxin en steinhleðslan er vel greinanleg í innri vegg. Á loftmynd frá 1955 sést mannvirkið uppistandandi með bárujárnsþaki.

Nr.	3198-537
Bæjarnafn	Seyðisfjörður
Gömul nr.	Ekki skráð áður
Jarðatalsnr.	
Svæði	
Sveitafélag	Múlaþing
Dagur	16.07.2024
Skráning	IS,RT,RKT
Tegund	tóft
Hlutverk	Óþekkt
Flokkur	búsetuminjar
Sérheiti	
Verndun	friðað
Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða
Ástand	Vel greinanlegar
Hættumat	
Hættuorsök	
Aldur	1850-1930
Horfin	já
Horfin ástæða	Ekki vitað
Efni	torf og grjót
Umhverfi	gras- og mólendi
Lengd	
Breidd	
Hæð	
Hleðslu umferð	
Veggjahæð frá	
Veggjahæð til	
Breidd veggjar	
Mæling	Uppmæling
Túnakort	nei
Verkefna nr MÍ	3198
Isnet E	733133,13
Isnet N	537628,635
Heimildir	
Minjagildi	Nokkuð
Örnefnaskrá	
Ljósmyndari	IS
Mótvægisaðgerðir	

Grasi vaxin tóft er suðvestan við matjurtagarð [538], staðsett um 70m ofan við Múlaveg, nokkru innan við gönguleiðina upp í Neðri-Botna. Tóftin er 6.5-7.5m að stærð með einu rými og útgang til norðurs. Veggjahæð í tóftinni er á bilinu 0.3-0.5m og þykkt veggja um 1-2m.

Nr.	3198-538
Bæjarnafn	Seyðisfjörður
Gömul nr.	Ekki skráð áður
Jarðatalsnr.	
Svæði	
Sveitafélag	Múlaþing
Dagur	16.07.2024
Skráning	IS,RT,HJH
Tegund	Jarðræktarsvæði
Hlutverk	Matjurtagarður
Flokkur	búsetuminjar
Sérheiti	
Verndun	friðað
Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða
Ástand	Illgreinanlegar
Hættumat	
Hættuorsök	
Aldur	1850-1950
Horfin	Nei
Horfin ástæða	
Efni	
Umhverfi	gras- og mólendi
Lengd	28,4
Breidd	26,99
Hæð	
Hleðslu umferð	
Veggjahæð frá	
Veggjahæð til	
Breidd veggjar	
Mæling	Uppmæling
Túnakort	nei
Verkefna nr MÍ	3198
Isnet E	733184,89
Isnet N	537669,0779
Heimildir	
Minjagildi	Lítið
Örnefnaskrá	
Ljósmyndari	IS
Mótvægisaðgerðir	engar

Matjurtagarður er staðsettur suðaustan við tóft [536] rúma 100m ofan við Múlaveg við göngustíginn upp í Neðri-Botna. Minjarnar voru nokkuð illgreinanlegar á vettvangi en á loftmynd frá 1955 má sjá þær greinilega. Ekki sáust almennilegir veggir á vettvangi en sjá mátti móta fyrir lögulegri dæld.

Nr.	3198-539	Bæjarnafn	Seyðisfjörður	Gömul nr.	Ekki skráð áður	Jarðatalsnr.	
Svæði		Sveitafélag	Múlaþing	Dagur	10.05.2024	Skráning	IS,RT,RKT
Tegund	Heimild	Hlutverk	hús	Flokkur	herminjar		
Sérheiti		Verndun	annað	Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða		

Ástand	sést ekki	Hættumat		Hættuorsök	
Aldur	1900-2000	Horfin	já	Horfin ástæða	Ekki vitað
Efni		Umhverfi	gras- og mólendi		
Lengd		Breidd		Hæð	
Hleðslu umferð					
Veggjahæð frá		Veggjahæð til		Breidd veggjar	
Mæling	Loftmynd 1955	Túnakort	nei	Verkefna nr MÍ	3198
Isnet E	732978.846	Isnet N	537770.538	Heimildir	
Minjagildi	Ekki metið	Örnefnaskrá			
Ljósmyndari	IS	Mótvægisaðgerðir	engar		

Á loftmynd af svæðinu frá 1955 sjást þrjú uppistandandi hús í íbúðarhúsahverfi vestan megin á svæðinu. Sennilega hafa þetta verið hús frá hernum og gætu þá hafa verið braggar. Engin ummerki um mannvirkin sáust á vettvangi.

Nr.	3198-540	Bæjarnafn	Seyðisfjörður	Gömul nr.	Ekki skráð áður	Jarðatalsnr.	
Svæði		Sveitafélag	Múlaþing	Dagur	10.05.2024	Skráning	IS,RT,RKT
Tegund	heimild	Hlutverk	hús	Flokkur	herminjar		
Sérheiti		Verndun	annað	Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða		

Ástand	sést ekki	Hættumat		Hættuorsök	
Aldur	1900-2000	Horfin	já	Horfin ástæða	Ekki vitað
Efni		Umhverfi	gras- og mólendi		
Lengd		Breidd		Hæð	
Hleðslu umferð					
Veggjahæð frá		Veggjahæð til		Breidd veggjar	
Mæling	Loftmynd 1955	Túnakort	nei	Verkefna nr MÍ	3198
Isnet E	732989.163	Isnet N	537767.571	Heimildir	
Minjagildi	Ekki metið	Örnefnaskrá			
Ljósmyndari	IS	Mótvægisaðgerðir	engar		

Á loftmynd af svæðinu frá 1955 sjást þrjú uppistandandi hús í íbúðarhúsahverfi vestan megin á svæðinu. Sennilega hafa þetta verið hús frá hernum og gætu þá hafa verið braggar. Engin ummerki um mannvirkin sáust á vettvangi.

Nr.	3198-541	Bæjarnafn	Seyðisfjörður	Gömul nr.	Ekki skráð áður	Jarðatalsnr.	
Svæði		Sveitafélag	Múlaþing	Dagur	10.05.2024	Skráning	IS,RT,RKT
Tegund	heimild	Hlutverk	hús	Flokkur	herminjar		
Sérheiti		Verndun	annað	Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða		

Ástand	sést ekki	Hættumat		Hættuorsök	
Aldur	1900-2000	Horfin	já	Horfin ástæða	Ekki vitað
Efni		Umhverfi	gras- og mólendi		
Lengd		Breidd		Hæð	
Hleðslu umferð					
Veggjahæð frá		Veggjahæð til		Breidd veggjar	
Mæling	Loftmynd 1955	Túnakort	nei	Verkefna nr MÍ	3198
Isnet E	732992.903	Isnet N	537762.413	Heimildir	
Minjagildi	Ekki metið	Örnefnaskrá			
Ljósmyndari	IS	Mótvægisaðgerðir			

Á loftmynd af svæðinu frá 1955 sjást þrjú uppistandandi hús í íbúðarhúsahverfi vestan megin á svæðinu. Sennilega hafa þetta verið hús frá hernum og gætu þá hafa verið braggar. Engin ummerki um mannvirkin sáust á vettvangi.

Nr.	3198-542	Bæjarnafn	Seyðisfjörður	Gömul nr.	Ekki skráð áður	Jarðatalsnr.	
Svæði		Sveitafélag	Múlaþing	Dagur	09.05.2024	Skráning	IS,RT,RKT
Tegund	heimild	Hlutverk	Óþekkt	Flokkur	búsetuminjar		
Sérheiti		Verndun	annað	Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða		
Ástand	sést ekki	Hættumat		Hættuorsök			
Aldur	1900-1955	Horfin	já	Horfin ástæða	Ekki vitað		
Efni	torf og grjót	Umhverfi					
Lengd		Breidd		Hæð		Hleðslu umferð	
Veggjahæð frá		Veggjahæð til		Breidd veggjar			
Mæling	Loftmynd 1955	Túnakort	nei	Verkefna nr MÍ	3198		
Isnet E	733510,197	Isnet N	538259,878	Heimildir			
Minjagildi	Ekki metið	Örnefnaskrá					
Ljósmyndari	Loftmynd	Mótvægisaðgerðir	engar				

Á loftmyndum frá 1955 og 1959 virðist mega greina langt girðingarstæði sem liggur í vinkil, fyrst beint í suðvestur og beygir síðan hornrétt í norðaustur. Grjóthrúgur [546] og [545] eru nú staðsettar sín hvoru megin við þar sem nyrðri endi þessa garðlags hefur verið. Ekkert girðingarstæði er þó lengur sýnilegt á þessu svæði.

Nr.	3198-543
Bæjarnafn	Seyðisfjörður
Gömul nr.	Ekki skráð áður
Jarðatalsnr.	
Svæði	Botntjörn
Sveitafélag	Múlaþing
Dagur	15.05.2024
Skráning	IS,RT,RKT
Tegund	Hleðsla
Hlutverk	Stífla
Flokkur	Iðnminjar
Sérheiti	
Verndun	friðað
Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða
Ástand	vel greinanlegar
Hættumat	
Hættuorsök	
Aldur	1900-1950
Horfin	Nei
Horfin ástæða	
Efni	torf og grjót
Umhverfi	gras- og mólendi
Lengd	24
Breidd	1.5
Hæð	
Hleðslu umferð	
Veggjahæð frá	0.2
Veggjahæð til	0.4
Breidd veggjar	
Mæling	Uppmæling
Túnakort	nei
Verkefna nr MÍ	3198
Isnet E	733877,856
Isnet N	537730,604
Heimildir	
Minjagildi	nokkurt
Örnefnaskrá	
Ljósmyndari	IS
Mótvægisaðgerðir	

Stífla er töluvert ofan og austan við vörðu [544], við suðurenda svokallaðrar Botnatjarnar. Hún er grjóthlaðin og grasi vaxin, um 25m á lengd og affall er frá henni þar sem lækurinn seytlar út til suðurs. Breidd stíflunnar er á bilinu 1-1.5m. Hún er staðsett í lágri dæld nokkuð innarlega í Neðri-Botnum.

Nr.	3198-544	Bæjarnafn	Seyðisfjörður	Gömul nr.	Ekki skráð áður	Jarðatalsnr.	
Svæði		Sveitafélag	Múlaþing	Dagur	15.05.2024	Skráning	IS,RT,RKT
Tegund	Varða	Hlutverk	Kennimark	Flokkur	Kennimark		
Sérheiti		Verndun	friðað	Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða		

Ástand	Vel greinanlegar	Hættumat	Mikil hætta	Hættuorsök	
Aldur	900-1900	Horfin	Nei	Horfin ástæða	
Efni	Grjót	Umhverfi	melar		
Lengd	1	Breidd	1	Hæð	0.1
Hleðslu umferð	1 umferð				
Veggjahæð frá	0.10	Veggjahæð til	0.20	Breidd veggjar	
Mæling	Uppmæling	Túnakort	nei	Verkefna nr MÍ	3198
Isnet E	733600,555	Isnet N	537840,437	Heimildir	
Minjagildi	nokkurt	Örnefnaskrá			
Ljósmyndari	IS	Mótvægisaðgerðir	engar uppmæling fullnægjandi		

Vörðubrot er á lágum mel í Neðri-Botnum. Varðan er hrunin og sokkin, um 0.1m að hæð og 1x1m að stærð. Óvíst er um aldur eða tilgang en hún hlýtur að hafa verið kennimark af einhverju tagi.

Nr.	3198-545	Bæjarnafn	Seyðisfjörður	Gömul nr.	Ekki skráð áður	Jarðatalsnr.	
Svæði		Sveitafélag	Múlaþing	Dagur	15.05.2024	Skráning	IS,RT,RKT
Tegund	grjóthrúga	Hlutverk	Óþekkt	Flokkur	búsetuminjar		
Sérheiti		Verndun	friðað	Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða		

Ástand	Greinanlegar	Hættumat	Mikil hætta	Hættuorsök	
Aldur	1850-1950	Horfin	Nei	Horfin ástæða	
Efni	grjót	Umhverfi	kjarr- og skóglendi		
Lengd		Breidd		Hæð	
Hleðslu umferð					
Veggjahæð frá		Veggjahæð til		Breidd veggjar	
Mæling	Uppmæling	Túnakort	nei	Verkefna nr MÍ	3198
Isnet E	733533,177	Isnet N	538270,917	Heimildir	
Minjagildi	Lítið	Örnefnaskrá			
Ljósmyndari	IS	Mótvægisaðgerðir	engar		

Sunnan við grjóthrúgu [546] er enn ein grjóthrúga, líka staðsett í skógræktinni neðan við Búðarárkletta. Þessi grjóthrúga er um 1.5x2m að stærð og hefur líklega myndast við grjóthreinsun. Á svæðinu eru sex svona grjóthrúgur en hinar eru [547], [548], [549] og [557].

Nr.	3198-546
Bæjarnafn	Seyðisfjörður
Gömul nr.	Ekki skráð áður
Jarðatalsnr.	
Svæði	
Sveitafélag	Múlaþing
Dagur	15.05.2024
Skráning	IS,RT,RKT
Tegund	grjóthrúga
Hlutverk	Grjóthaugur
Flokkur	búsetuminjar
Sérheiti	
Verndun	friðað
Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða
Ástand	Greinanlegar fornleifar
Hættumat	Mikil hætta
Hættuorsök	
Aldur	1850-1950
Horfin	Nei
Horfin ástæða	
Efni	grjót
Umhverfi	
Lengd	
Breidd	
Hæð	
Hleðslu umferð	
Veggjahæð frá	
Veggjahæð til	
Breidd veggjar	
Mæling	Uppmæling
Túnakort	nei
Verkefna nr MÍ	3198
Isnet E	733527,714
Isnet N	538296,731
Heimildir	
Minjagildi	Lítið
Örnefnaskrá	
Ljósmyndari	
Mótvægisaðgerðir	engar

Austan grjóthrúgu [557] er enn ein grjóthrúga í skógrækt neðan Búðarárkletta. Hún er um 2x2.5m að stærð. Líklega eru þetta minjar um grjóthreinsun en samtals fundust sex svona grjóthrúgur á skógræktarsvæðinu. Hinar eru [545], [547], [548] og [549].

Nr.	3198-547	Bæjarnafn	Seyðisfjörður	Gömul nr.	Ekki skráð áður	Jarðatalsnr.	
Svæði		Sveitafélag	Múlaþing	Dagur	15.05.2024	Skráning	IS,RT,RKT
Tegund	grjóthrúga	Hlutverk	Óþekkt	Flokkur	búsetuminjar		
Sérheiti		Verndun	friðað	Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða		

Ástand	Greinanlegar	Hættumat	Mikil hætta	Hættuorsök	
Aldur	1850-1950	Horfin	Nei	Horfin ástæða	
Efni	grjót	Umhverfi			
Lengd		Breidd		Hæð	
Hleðslu umferð					
Veggjahæð frá		Veggjahæð til		Breidd veggjar	
Mæling	Uppmæling	Túnakort	nei	Verkefna nr MÍ	3198
Isnet E	733536,3630	Isnet N	538350,606	Heimildir	
Minjagildi	Lítið	Örnefnaskrá			
Ljósmyndari	IS	Mótvægisaðgerðir	engar		

Grjóthrúga er vestan við grjóthrúgu [548] inni í skógrækt neðan við Búðarárkletta. Hún er um 2x3m að stærð. Líklega eru þetta minjar um grjóthreinsun en samtals eru sex svona grjóthrúgur á svæðinu en hinar eru [545], [546], [549] og [557].

Nr.	3198-547	Bæjarnafn	Seyðisfjörður	Gömul nr.	Ekki skráð áður	Jarðatalsnr.	
Svæði		Sveitafélag	Múlaþing	Dagur	15.05.2024	Skráning	IS,RT,RKT
Tegund	grjóthrúga	Hlutverk	Óþekkt	Flokkur	búsetuminjar		
Sérheiti		Verndun	friðað	Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða		

Ástand	greinanlegar fornleifar	Hættumat	Mikil hætta	Hættuorsök	
Aldur	1850-1950	Horfin	Nei	Horfin ástæða	
Efni	grjót	Umhverfi			
Lengd		Breidd		Hæð	
Hleðslu umferð					
Veggjahæð frá		Veggjahæð til		Breidd veggjar	
Mæling	Uppmæling	Túnakort	nei	Verkefna nr MÍ	3198
Isnet E	733536,363	Isnet N	538350,606	Heimildir	
Minjagildi	Lítið	Örnefnaskrá			
Ljósmyndari		Mótvægisaðgerðir	engar		

Grjóthrúga er vestan við grjóthrúgu [548] inni í skógrækt neðan við Búðarárkletta. Hún er um 2x3m að stærð. Líklega eru þetta minjar um grjóthreinsun en samtals eru sex svona grjóthrúgur á svæðinu en hinar eru [545], [546], [549] og [557].

Nr.	3198-548	Bæjarnafn	Seyðisfjörður	Gömul nr.	Ekki skráð áður	Jarðatalsnr.	
Svæði		Sveitafélag	Múlaþing	Dagur	15.05.2024	Skráning	IS,RT,RKT
Tegund	grjóthrúga	Hlutverk	Óþekkt/hreinsun	Flokkur	búsetuminjar		
Sérheiti		Verndun	friðað	Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða		

Ástand	greinanlegar fornleifar	Hættumat	Mikil hætta	Hættuorsök	
Aldur	1850-1950	Horfin	Nei	Horfin ástæða	
Efni	grjót	Umhverfi	kjarr- og skóglendi		
Lengd		Breidd		Hæð	
Hleðslu umferð					
Veggjahæð frá		Veggjahæð til		Breidd veggjar	
Mæling	Uppmæling	Túnakort	nei	Verkefna nr MÍ	3198
Isnet E	733591,403	Isnet N	538356,594	Heimildir	
Minjagildi	Lítið			Örnefnaskrá	
Ljósmyndari	IS	Mótvægisaðgerðir	engar		

Tvær grjóthrúgur eru inni í skógrækt neðan við Búðarárkletta, sunnan við herminjar [552] og matjurtagarð [525]. Syðri grjóthrúgan [548] er um 2.5x3.5m að stærð. Nyrðri grjóthrúgan [549] er um 2.5x3m að stærð. Líklega eru þetta minjar um grjóthreinsun en fjórar aðrar sams konar grjóthrúgur [545], [546], [547] og [557] voru skráðar á svæðinu.

Nr.	3198-549	Bæjarnafn	Seyðisfjörður	Gömul nr.	Ekki skráð áður	Jarðatalsnr.	
Svæði		Sveitafélag	Múlaþing	Dagur	15.05.2024	Skráning	IS,RT,RKT
Tegund	grjóthrúga	Hlutverk	Óþekkt	Flokkur	búsetuminjar		
Sérheiti		Verndun	friðað	Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða		

Ástand	Greinanlegar	Hættumat	Mikil hætta	Hættuorsök	
Aldur	1850-1950	Horfin	Nei	Horfin ástæða	
Efni	grjót	Umhverfi	kjarr- og skóglendi		
Lengd		Breidd		Hæð	
Hleðslu umferð					
Veggjahæð frá		Veggjahæð til		Breidd veggjar	
Mæling	Uppmæling	Túnakort	nei	Verkefna nr MÍ	3198
Isnet E	733599,258	Isnet N	538361,386	Heimildir	
Minjagildi	Lítið	Örnefnaskrá			
Ljósmyndari	IS	Mótvægisaðgerðir	engar		

Tvær grjóthrúgur eru inni í skógrækt neðan við Búðarárkletta, sunnan við herminjar [552] og matjurtagarð [525]. Syðri grjóthrúgan [548] er um 2.5x3.5m að stærð. Nyrðri grjóthrúgan [549] er um 2.5x3m að stærð. Líklega eru þetta minjar um grjóthreinsun en fjórar aðrar sams konar grjóthrúgur [545], [546], [547] og [557] voru skráðar á svæðinu.

Nr.	3198-550	Bæjarnafn	Seyðisfjörður	Gömul nr.	Ekki skráð áður	Jarðatalsnr.	
Svæði		Sveitafélag	Múlaþing	Dagur	09.05.2024	Skráning	IS,RT,RKT
Tegund	gata	Hlutverk	Leið	Flokkur	samgönguminjar		
Sérheiti		Verndun	friðað	Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða		

Ástand	Illgreinanlegar	Hættumat		Hættuorsök	
Aldur	900-1900	Horfin	Að hluta	Horfin ástæða	Ekki vitað
Efni	annað	Umhverfi			
Lengd		Breidd		Hæð	
Hleðslu umferð					
Veggjahæð frá		Veggjahæð til		Breidd veggjar	
Mæling	Uppmæling	Túnakort	nei	Verkefna nr MÍ	3198
Isnet E		Isnet N		Heimildir	
Minjagildi	Lítið	Örnefnaskrá			
Ljósmyndari		Mótvægisaðgerðir	engar		

Brot af leið liggur frá matjurtagarði [515] og byrgi [516] suðvestur milli matjurtagarða [523] og [524] og spottakorn áfram.

Nr.	3198-551
Bæjarnafn	Seyðisfjörður
Gömul nr.	Ekki skráð áður
Jarðatalsnr.	
Svæði	
Sveitafélag	Múlaþing
Dagur	09.05.2024
Skráning	IS,RT,RKT
Tegund	Heimild
Hlutverk	Matjurtagarður
Flokkur	búsetuminjar
Sérheiti	
Verndun	friðað
Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða
Ástand	sést ekki
Hættumat	Mikil hætta
Hættuorsök	
Aldur	1850-1950
Horfin	já
Horfin ástæða	
Efni	annað
Umhverfi	
Lengd	
Breidd	
Hæð	
Hleðslu umferð	
Veggjahæð frá	
Veggjahæð til	
Breidd veggjar	
Mæling	Loftmynd 1955
Túnakort	nei
Verkefna nr MÍ	3198
Isnet E	733643,942
Isnet N	538655,216
Heimildir	
Minjagildi	Ekki metið
Örnefnaskrá	
Ljósmyndari	
Mótvægisaðgerðir	engar

Stór matjurtagarður [551] var vestan við garðlag [519], rétt fyrir utan svæðið þar sem skriðan féll árið 2020. Ekki sést til neinna minja.

Nr.	3198-552	Bæjarnafn	Seyðisfjörður	Gömul nr.	Ekki skráð áður	Jarðatalsnr.	
Svæði		Sveitafélag	Múlaþing	Dagur	15.05.2024	Skráning	IS,RT,RKT
Tegund	tóft	Hlutverk	Óþekkt/byrgi	Flokkur	herminjar		
Sérheiti		Verndun	annað	Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða		

Ástand	greinanlegar minjar	Hættumat	Mikil hætta	Hættuorsök	
Aldur	1940-1945	Horfin	Nei	Horfin ástæða	
Efni	torf og grjót	Umhverfi	kjarr- og skóglendi		
Lengd	3,5	Breidd	2,5	Hæð	
Hleðslu umferð					
Veggjahæð frá	0.1	Veggjahæð til	0.3	Breidd veggjar	0.5-1
Mæling	uppmæling	Túnakort	nei	Verkefna nr MÍ	3198
Isnet E	733605,834	Isnet N	538393,538	Heimildir	
Minjagildi	Lítið	Örnefnaskrá			
Ljósmyndari	IS	Mótvægisaðgerðir	engar		

Tóft er í skógrækt undir Búðarárklettum og hefur verið staðsett í norðvesturhorni horfna matjurtagarðsins [525]. Hún er um 3.5x2.5 m að stærð og að hluta til niðurgrafin í hlíðina. Hún virðist vera opin til vesturs en innra rými hennar myndar stall í hlíðinni. Veggjahæð er á bilinu 0.1 -0.3m og þykkt veggja 0.5-1m. Ryðgaðir járnstaurar liggja inni í tóftinni. Hún er ekki mjög forn að sjá og gæti mögulega verið frá tíma hersins.

Nr.	3198-553	Bæjarnafn	Seyðisfjörður	Gömul nr.	Ekki skráð áður	Jarðatalsnr.	
Svæði		Sveitafélag	Múlaþing	Dagur	15.05.2024	Skráning	IS,RT,RKT
Tegund	Hleðsla	Hlutverk	Óþekkt	Flokkur	búsetuminjar		
Sérheiti		Verndun	friðað	Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða		

Ástand	Greinanlegar fornleifar	Hættumat	mikil hætta	Hættuorsök	
Aldur	1850-1950	Horfin	nei	Horfin ástæða	
Efni	grjót	Umhverfi	kjarr- og skóglendi		
Lengd	1.4	Breidd		Hæð	
Hleðslu umferð					
Veggjahæð frá	2	Veggjahæð til	3	Breidd veggjar	1
Mæling	Uppmæling	Túnakort	nei	Verkefna nr MÍ	3198
Isnet E	733625,702	Isnet N	538515,778	Heimildir	
Minjagildi	lítið	Örnefnaskrá			
Ljósmyndari	IS	Mótvægisaðgerðir	engar		

Lítið hleðslubrot er um 4m ofan og austan við tóft [516]. Hleðslan er grasi gróin en sjá má 2-3 m háa steina hleðslu á rúmlega 1m kafla.

Nr.	3198-554	Bæjarnafn	Seyðisfjörður	Gömul nr.	Ekki skráð áður	Jarðatalsnr.	
Svæði		Sveitafélag	Múlaþing	Dagur	15.05.2024	Skráning	IS,RT,RKT
Tegund	Hleðsla	Hlutverk	Byrgi	Flokkur	herminjar		
Sérheiti		Verndun	annað	Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða		

Ástand	vel greinanlegar minjar	Hættumat	Mikil hætta	Hættuorsök	
Aldur	1940-1945	Horfin	Nei	Horfin ástæða	
Efni	grjót	Umhverfi	kjarr- og skóglendi		
Lengd		Breidd		Hæð	
Hleðslu umferð					
Veggjahæð frá		Veggjahæð til		Breidd veggjar	
Mæling	Uppmæling	Túnakort	nei	Verkefna nr MÍ	3198
Isnet E	733634,4259	Isnet N	538512,523	Heimildir	
Minjagildi	Lítið	Örnefnaskrá			
Ljósmyndari	IS	Mótvægisaðgerðir	engar		

Austan við byrgi [516] og hleðslu [553] er annað byrgi, niðurgrafið inn í hlíðina með lágri L-laga hleðslu framan við innganginn. Það er um 5x3,5m að stærð og mjög heillegt. Innveggir eru hlaðnir úr grjóti. Lágt er til lofts og er innanrýmið um 1m á breidd og tæpir 2m að dýpt. Rýmið er styrkt með tréverki og liggur bárujárnsplata undir moldarþaki. Það opnast suður. Sennilega er þetta byrgi frá tíma hersins.

Nr.	3198-555	Bæjarnafn	Seyðisfjörður	Gömul nr.	Ekki skráð áður	Jarðatalsnr.	
Svæði		Sveitafélag	Múlaþing	Dagur	15.05.2024	Skráning	IS,RT,RKT
Tegund	niðurgröftur	Hlutverk	byrgi	Flokkur	herminjar		
Sérheiti		Verndun	annað	Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða		

Ástand	greinanlegar minjar	Hættumat	Mikil hætta	Hættuorsök	
Aldur	1940-1945	Horfin	Nei	Horfin ástæða	
Efni	grjót	Umhverfi	kjarr- og skóglendi		
Lengd		Breidd		Hæð	
Hleðslu umferð					
Veggjahæð frá	0.3	Veggjahæð til	0.4	Breidd veggjar	
Mæling	Uppmæling	Túnakort	nei	Verkefna nr MÍ	3198
Isnet E	733579,1779	Isnet N	538418,716	Heimildir	
Minjagildi	Lítið	Örnefnaskrá			
Ljósmyndari	RT	Mótvægisaðgerðir	engar		

Niðurgröftur er á skógræktarsvæði undir Búðarárklettum, þétt við matjurtagarða [523] og [524]. Hann er tæplega 0.5m á dýpt og 1x1m að stærð. Ekki er ljóst hvert hlutverk hans hefur verið en mögulega er þetta skotgröf frá tíma hersins.

Nr.	3198-556
Bæjarnafn	Seyðisfjörður
Gömul nr.	Ekki skráð áður
Jarðatalsnr.	
Svæði	
Sveitafélag	Múlaþing
Dagur	16.07.2024
Skráning	IS,RT,RKT
Tegund	tóft
Hlutverk	Útihús
Flokkur	búsetuminjar
Sérheiti	
Verndun	friðað
Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða
Ástand	Greinanlegar
Hættumat	
Hættuorsök	
Aldur	1850-1950
Horfin	Nei
Horfin ástæða	
Efni	torf og grjót
Umhverfi	gras- og mólendi
Lengd	8
Breidd	6,5
Hæð	
Hleðslu umferð	
Veggjahæð frá	
Veggjahæð til	
Breidd veggjar	
Mæling	Uppmæling
Túnakort	nei
Verkefna nr MÍ	3198
Isnet E	733063,731
Isnet N	537358,984
Heimildir	
Minjagildi	Nokkuð
Örnefnaskrá	
Ljósmyndari	IS
Mótvægisaðgerðir	

Sunnan við þar sem matjurtagarður [563] var staðsettur hefur varðveist tóft frá útihúsi. Það hefur verið hlaðið úr grjóti og torfi og eru grjóthleðslur mjög greinilegar í innanverðum veggjum. Tóftin er um 8x6,5 m að stærð og snýr austur - vestur. Inngangur er austan megin. Uppistandandi hús sést á loftmynd frá 1955 á þessum stað.

Nr.	3198-557	Bæjarnafn	Seyðisfjörður	Gömul nr.	Ekki skráð áður	Jarðatalsnr.	
Svæði		Sveitafélag	Múlaþing	Dagur	15.05.2024	Skráning	IS,RT,RKT
Tegund	grjóthrúga	Hlutverk	Óþekkt	Flokkur	búsetuminjar		
Sérheiti		Verndun	friðað	Verkefni			

Ástand	greinanlegar fornleifar	Hættumat	Mikil hætta	Hættuorsök	
Aldur	1850-1950	Horfin	Nei	Horfin ástæða	
Efni	grjót	Umhverfi	gras- og mólendi		
Lengd		Breidd		Hæð	
Hleðslu umferð					
Veggjahæð frá		Veggjahæð til		Breidd veggjar	
Mæling	Uppmæling	Túnakort		Verkefna nr MÍ	3198
Isnet E	733498,557	Isnet N	538308,633	Heimildir	
Minjagildi	Lítið	Örnefnaskrá			
Ljósmyndari	IS	Mótvægisaðgerðir	engar		

Sunnan við grjóthrúgu [547] er önnur svipuð grjóthrúga inni á skógræktarsvæðinu neðan Búðarárkletta. Hrúgan er um 1.5x2m að stærð. Líklega eru þetta minjar um grjóthreinsun en hrúgan er staðsett þétt við tvo skurði og hefur grjótið mögulega komið upp úr þeim. Þetta er sams konar grjóthrúga og aðrar á svæðinu en hinar eru [545], [546], [548] og [549]. Minjagildi þeirra er lítið.

Nr.	3198-558	Bæjarnafn	Seyðisfjörður	Gömul nr.	Ekki skráð áður	Jarðatalsnr.	
Svæði		Sveitafélag	Múlaþing	Dagur	15.05.2024	Skráning	IS,RT,RKT
Tegund	tóft	Hlutverk	Óþekkt	Flokkur	búsetuminjar		
Sérheiti		Verndun	friðað	Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða		

Ástand	greinanlegar fornleifar	Hættumat		Hættuorsök	
Aldur	1850-1950	Horfin	Nei	Horfin ástæða	
Efni	torf og grjót	Umhverfi	kjarr- og skóglendi		
Lengd		Breidd		Hæð	
Hleðslu umferð					
Veggjahæð frá	0.3	Veggjahæð til	0.,5	Breidd veggjar	
Mæling	Uppmæling	Túnakort	nei	Verkefna nr MÍ	3198
Isnet E	733628,533	Isnet N	538655,064	Heimildir	
Minjagildi	Lítið	Örnefnaskrá			
Ljósmyndari	IS	Mótvægisaðgerðir	engar		

Tóft eða húsgrunnur er í skógrækt um 100m ofan við Hafnargötu, undir varnargörðum sem liggja meðfram Búðará. Þetta er vestan við þar sem matjurtagarður [551] var staðsettur. Tóftin er að mestu grafin inn í brekku og er grunnurinn um 3.5x4m að innanmáli og veggjahæð á bilinu 0.3-0.5m. Innan í grunninum var töluvert spýtnabrak en ekki er ljóst hvort það sé frá sama tíma og tóftin eða ekki. Hún stendur stutt ofan við hleðslu [559].

Nr.	3198-559	Bæjarnafn	Seyðisfjörður	Gömul nr.	Ekki skráð áður	Jarðatalsnr.	
Svæði		Sveitafélag	Múlaþing	Dagur	15.05.2024	Skráning	IS,RT,RKT
Tegund	Garðlag	Hlutverk	Garður	Flokkur	búsetuminjar		
Sérheiti		Verndun	friðað	Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða		

Ástand	greinanlegar fornleifar	Hættumat	mikil hætta	Hættuorsök	
Aldur	1850-1950	Horfin	Að hluta	Horfin ástæða	undir varnagarð/skriðu
Efni	grjót	Umhverfi	kjarr-skóglendi		
Lengd	40	Breidd		Hæð	
Hleðslu umferð					
Veggjahæð frá	0.4	Veggjahæð til	1.5	Breidd veggjar	
Mæling	Uppmæling	Túnakort	nei	Verkefna nr MÍ	3198
Isnet E	733622,7340	Isnet N	538667,942	Heimildir	
Minjagildi	Lítið	Örnefnaskrá			
Ljósmyndari	IS	Mótvægisaðgerðir	engar		

Grjóthlaðinn garður er um 80m ofan við Hafnargötu, undir varnargörðum sem liggja meðfram Búðará. Hann er á bilinu 0.4-1.5m á hæð, 0.5-1m á þykkt og 40m langur. Garðurinn stendur stutt neðan við tóft [558].

Nr.	3198-560	Bæjarnafn	Seyðisfjörður	Gömul nr.	Ekki skráð áður	Jarðatalsnr.	
Svæði		Sveitafélag	Múlaþing	Dagur	16.07.2024	Skráning	IS,RT,RKT
Tegund	tóft	Hlutverk	Útihús	Flokkur	búsetuminjar		
Sérheiti		Verndun	friðað	Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða		

Ástand	Vel greinanlegar	Hættumat	Mikil hætta	Hættuorsök	
Aldur	1900-1950	Horfin	Nei	Horfin ástæða	
Efni	torf og grjót	Umhverfi	gras- og mólendi		
Lengd	6,5	Breidd	5,5	Hæð	
Hleðslu umferð					
Veggjahæð frá	0.40	Veggjahæð til	1,20	Breidd veggjar	
Mæling	Uppmæling	Túnakort	nei	Verkefna nr MÍ	3198
Isnet E	733015,6139	Isnet N	537362,449	Heimildir	
Minjagildi	Nokkuð	Örnefnaskrá			
Ljósmyndari		Mótvægisaðgerðir	Könnunarskurð		

Vestan við tóft [556] er einföld tóft úr torfi og grjóti. Hún er um 6,4x5,5 m að stærð. Þak og veggir hafa hrunið og liggja bárujárn, timbur og grjóthröngl inni í henni. Á loftmynd frá 1955 sést uppistandandi hús á þessum stað.

Nr.	3198-561	Bæjarnafn	Seyðisfjörður	Gömul nr.	Ekki skráð áður	Jarðatalsnr.	
Svæði		Sveitafélag	Múlaþing	Dagur	16.07.2024	Skráning	IS,RT,RKT
Tegund	tóft	Hlutverk	Óþekkt	Flokkur	búsetuminjar		
Sérheiti	Þorsmörk	Verndun	friðað	Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða		

Ástand	Illgreinanlegar	Hættumat		Hættuorsök	
Aldur	900-1800	Horfin	Nei	Horfin ástæða	
Efni	torf og grjót	Umhverfi	gras- og mólendi		
Lengd		Breidd		Hæð	
Hleðslu umferð					
Veggjahæð frá		Veggjahæð til		Breidd veggjar	
Mæling	Uppmæling	Túnakort	nei	Verkefna nr MÍ	3198
Isnet E	732834,655	Isnet N	537174,829	Heimildir	
Minjagildi	Mikið	Örnefnaskrá			
Ljósmyndari		Mótvægisaðgerðir	Könnunarskurð eða færa framkvæmdina frá		

Sunnan við tóftir [556] og [560] eru ógreinilegar minjar sem sjást betur á flygildismynd og loftmynd en á vettvangi. Annars vegar virðist mega sjá nokkuð stóra tóft [561] sem hefur verið hlaðin úr grjóti og torfi. Hún er lítið gróin en þýft í kring. Tóftin snýr norðaustur – suðvestur og er innanmálið um 27 x 5 m. Utanverð lengd er 29 m en breidd 7.6m. Þessi aflanga tóft minnir svolítið á skála en er þó sennilega of mjó. Út frá vesturhliðinni er minna rými eða tóft sem líklega er stök. Nokkru lengra í vestur virðist mega greina tóft [564] sem er um 20x9.5m að stærð. Minjarnar hafa verið skráðar áður með skráningarnúmerið NM-249-48 og var staðurinn þá kallaður Þórsmörk. Ekki er ljóst af hverju tóftirnar eru en þær eru vafalaust fornar og hafa mikið minjagildi.

Nr.	3198-562	Bæjarnafn	Seyðisfjörður	Gömul nr.	Ekki skráð áður	Jarðatalsnr.	
Svæði		Sveitafélag	Múlaþing	Dagur	16.07.2024	Skráning	IS,RT,RKT
Tegund	tóft	Hlutverk	Óþekkt /útihús	Flokkur	búsetuminjar		
Sérheiti		Verndun	friðað	Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða		

Ástand	Illgreinanlegar	Hættumat	Mikil hætta	Hættuorsök			
Aldur	1900-1970	Horfin	Nei	Horfin ástæða			
Efni		Umhverfi	gras- og mólendi				
Lengd	6,4	Breidd	4,8	Hæð		Hleðslu umferð	
Veggjahæð frá		Veggjahæð til		Breidd veggjar			
Mæling	Uppmæling	Túnakort	nei	Verkefna nr MÍ	3198		
Isnet E	733121,0069	Isnet N	537598,214	Heimildir			
Minjagildi	Lítið	Örnefnaskrá					
Ljósmyndari	Loftmynd	Mótvægisaðgerðir	engar				

Uppistandandi hús sést á loftmynd frá 1955 og hefur grunnurinn verið um 6,4x4,8 m að stærð. Húsið hefur verið sunnan við tóft [537]. Ógreinilegar minjar sjást um þennan grunn. Óvíst hvort þetta séu fornleifar vegna aldurs.

Nr.	3198-563	Bæjarnafn	Seyðisfjörður	Gömul nr.	Ekki skráð áður	Jarðatalsnr.	
Svæði		Sveitafélag	Múlaþing	Dagur	09.05.2024	Skráning	IS,RT,RKT
Tegund	garðlag	Hlutverk	matjurtagarður	Flokkur	búsetuminjar		
Sérheiti		Verndun	friðað	Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða		

Ástand	illgreinanlegar fornleifar	Hættumat	Mikil hætta	Hættuorsök	
Aldur	1850-1950	Horfin	Nei	Horfin ástæða	
Efni	torf og grjót	Umhverfi	gras- og mólendi		
Lengd	13	Breidd	12	Hæð	
Hleðslu umferð					
Veggjahæð frá	0.1	Veggjahæð til	0.3	Breidd veggjar	
Mæling	uppmæling	Túnakort	nei	Verkefna nr MÍ	3198
Isnet E	733099.2	Isnet N	537551.753	Heimildir	
Minjagildi	Lítið	Örnefnaskrá			
Ljósmyndari	Loftmynd	Mótvægisaðgerðir	engar		



Tvö garðlög sjást á loftmynd frá 1955. Þau eru enn þá sýnileg, liggja samhliða með stefnu suðvestur – norðaustur og hafa líklega myndað girðingu kringum matjurtagarð. Hann er um 13x13 m að stærð.

Nr.	3198-564	Bæjarnafn	Seyðisfjörður	Gömul nr.	Ekki skráð áður	Jarðatalsnr.	
Svæði		Sveitafélag	Múlaþing	Dagur	16.07.2024	Skráning	IS,RT,RKT
Tegund	tóft	Hlutverk	óþekkt	Flokkur	búsetuminjar		
Sérheiti		Verndun		Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða		

Ástand	illgreinanlegar fornleifar	Hættumat	mikil hætta	Hættuorsök	
Aldur	900-1800	Horfin	nei	Horfin ástæða	
Efni	torf og grjót	Umhverfi	gras og mólendi		
Lengd	20	Breidd	9.5	Hæð	0.40
Hleðslu umferð					
Veggjahæð frá		Veggjahæð til		Breidd veggjar	
Mæling	uppmæling	Túnakort	nei	Verkefna nr MÍ	3198
Isnet E	732812.181	Isnet N	537187.477	Heimildir	
Minjagildi	mikið	Örnefnaskrá			
Ljósmyndari	IS	Mótvægisaðgerðir	Beina framkvæmdum frá. Könnunarskurð		

Sunnan við tóftir [556] og [560] eru ógreinilegar minjar sem sjást betur á flygildismynd og loftmynd en á vettvangi. Annars vegar virðist mega sjá nokkuð stóra tóft [561] sem hefur verið hlaðin úr grjóti og torfi. Hún er lítið gróin en þýft í kring. Tóftin snýr norðaustur – suðvestur og er innanmálið um 27 x 5 m. Utanverð lengd er 29 m en breidd 7.6m. Þessi aflanga tóft minnir svolítið á skála en er þó sennilega of mjó. Út frá vesturhliðinni er minna rými eða tóft sem líklega er stök. Nokkru lengra í vestur virðist mega greina tóft [564] sem er um 20x9.5m að stærð. Minjarnar hafa verið skráðar áður með skráningarnúmerið NM-249-48 og var staðurinn þá kallaður Þórsmörk. Ekki er ljóst af hverju tóftirnar eru en þær eru vafalaust fornar og hafa mikið minjagildi. Mikilvægt að beina framkvæmdum frá þeim.

Nr.	3198-565	Bæjarnafn	Seyðisfjörður	Gömul nr.	Ekki skráð áður	Jarðatalsnr.	
Svæði		Sveitafélag	Múlaþing	Dagur	16.07.2024	Skráning	IS,RT,RKT
Tegund	tóft	Hlutverk	stekkur/aðhald	Flokkur	Búsetuminjar		
Sérheiti		Verndun	friðað	Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða		

Ástand	vel greinanlegar fornleifar	Hættumat	mikil hætta	Hættuorsök	
Aldur	1700-1930	Horfin	nei	Horfin ástæða	
Efni	torf og grjót	Umhverfi	gras og mólendi		
Lengd	5.2	Breidd	4.5	Hæð	
Hleðslu umferð					
Veggjahæð frá	0.3	Veggjahæð til	0.6	Breidd veggjar	
Mæling	uppmæling	Túnakort	nei	Verkefna nr MÍ	3198
Isnet E	732905.035	Isnet N	537141.271	Heimildir	
Minjagildi	nokkurt	Örnefnaskrá			
Ljósmyndari	IS	Mótvægisaðgerðir	15 m friðhelgi passa		

Austan við minjar [561] og [564] er tóft af stekk. Tveir veggir liggja út frá kletti sem myndar þriðja vegginn. Þeir eru alveg yfirgrónir grasi en væntanlega hlaðnir úr torfi og grjóti og ná 0,3 -0,6 m hæð. Tóftin er um 4,5 x 5,2 m að stærð og opnast í austur. Sennilega hefur þetta verið stekkur. Hann hefur nokkurt minjagildi.

Nr.	3198-566	Bæjarnafn	Seyðisfjörður	Gömul nr.	Ekki skráð áður	Jarðatalsnr.	
Svæði		Sveitafélag	Múlaþing	Dagur	09.05.2024	Skráning	IS,RT,RKT
Tegund	náttúruminjar	Hlutverk	dys/haugur	Flokkur	huglægar minjar		
Sérheiti		Verndun	friðað	Verkefni	Fornleifaskráning v. varnargarða		

Ástand	ekki manngert	Hættumat	engin hætta	Hættuorsök	
Aldur	900-1900	Horfin	nei	Horfin ástæða	
Efni	annað	Umhverfi	melur		
Lengd		Breidd		Hæð	
Hleðslu umferð					
Veggjahæð frá		Veggjahæð til		Breidd veggjar	
Mæling		Túnakort		Verkefna nr MÍ	
Isnet E		Isnet N		Heimildir	
Minjagildi	Ekki metið	Örnefnaskrá			
Ljósmyndari	Loftmynd	Mótvægisaðgerðir	engar		

Í örnefnalýsingu segir: „Botnar, Sölvabotnar: Hvilft allmikil í Suðurfjallið, þar er melhryggur alllangur, þar kvað vera heygður Sölvi nokkur, sem á að hafa verið tengdasonur Bjólfs.“ Engin ummerki eru þó um haug Sölva á vettvangi og eini tengdasonurinn sem nefndur er í Landnámu er Án hinn rammi sem fékk Helgu Bjólfsdóttur.

3198-559
3198-519
3198-518
3198-520
3198-513
3198-514
3198-553
3198-550
3198-523
3198-528
3198-529
3198-548
3198-525
3198-530
3198-545
3198-534
3198-542
3198-533
3198-535
3198-544
3198-543
3198-539
3198-541
3198-540
3198-536
3198-538
3198-537
3198-563
3198-562
3198-560
3198-556
3198-564
3198-561
3198-565
Skráðar minjar
Áhrifasvæði

3198-561
3198-541
3198-539
3198-540
3198-560
3198-556
3198-563
3198-537
3198-562
3198-538
3198-536
3198-534
3198-529
3198-533
3198-528
3198-535
3198-527
3198-520
3198-547
3198-550
3198-544
3198-559
3198-552
3198-519
3198-551
3198-522
3198-517
3198-518
3198-543
Skráðar minjar
Áhrifasvæði
0
500
1 000
1 500 m
Kortagerð: Indriði Skarphéðinsson
Antikva ehf

3198-512
3198-513
3198-514
3198-515
3198-516
3198-554
3198-550
Áhrifasvæði
Skráðar minjar
Greinanlegar
Horfin
0
20
40
60 m
Kortagerð: Indriði Skarphéðinsson
Antikva ehf

3198-522
3198-550
3198-524
3198-523
3198-555
Áhrifasvæði
Skráðar minjar
Greinanlegar
Horfin
0
20
40
60 m
Kortagerð: Indriði Skarphéðinsson
Antikva ehf

3198-552
3198-525
3198-549
3198-548
Áhrifasvæði
Skráðar minjar
Greinanlegar
Horfin
0
10
20
30 m
Kortagerð: Indriði Skarphéðinsson
Antikva ehf


3198-528
3198-527
3198-526
Áhrifasvæði
Skráðar minjar
Greinanlegar
Horfin
0
20
40
60 m
Kortagerð: Indriði Skarphéðinsson
Antikva ehf

3198-529
3198-530
3198-531
3198-557
3198-546
3198-545
3198-542
3198-534
3198-532
3198-533
Áhrifasvæði
Skráðar minjar
Greinanlegar
Horfin
0
30
60
90 m
Kortagerð: Indriði Skarphéðinsson
Antikva ehf

3198-542
3198-532
3198-533
3198-535
Áhrifasvæði
Skráðar minjar
Horfin
0
20
40
60 m
Kortagerð: Indriði Skarphéðinsson
Antikva ehf


3198-536
3198-538
3198-538
3198-537
3198-562
3198-563
Áhrifasvæði
Skráðar minjar
Greinanlegar
Horfin
0
50
100
150 m
Kortagerð: Indriði Skarphéðinsson
Antikva ehf


3198-539
3198-540
3198-541
3198-536
3198-538
3198-538
Áhrifasvæði
Skráðar minjar
Greinanlegar
Horfin
0
50
100
150 m
Kortagerð: Indriði Skarphéðinsson
Antikva ehf

3198-548
3198-547
3198-557
3198-546
3198-542
3198-545
Áhrifasvæði
Skráðar minjar
Greinanlegar
Horfin
0
20
40
60 m
Kortagerð: Indriði Skarphéðinsson
Antikva ehf

3198-560
3198-556
Áhrifasvæði
Skráðar minjar
Greinanlegar
0
30
60
90 m
Kortagerð: Indriði Skarphéðinsson
Antikva ehf



3198-557
3198-546
3198-545
3198-542
3198-532
3198-533
Áhrifasvæði
Skráðar minjar
Greinanlegar
Horfin
0
30
60
90 m
Kortagerð: Indriði Skarphéðinsson
Antikva ehf


3198-559
3198-558
3198-551
3198-519
3198-518
3198-517
3198-520
3198-521
Áhrifasvæði
Skráðar minjar
Greinanlegar
Horfin
0
30
60
90 m
Kortagerð: Indriði Skarphéðinsson
Antikva ehf

3198-513
3198-512
3198-514
3198-516
3198-553
3198-554
Skráðar minjar
Áhrifasvæði
0
20
40
60 m
Kortagerð: Indriði Skarphéðinsson
Antikva ehf



Skráðar minjar
Áhrifasvæði

0 30 60 90 m

Kortagerð: Indriði Skarphéðinsson
Antikva ehf

3198-528
3198-527
3198-526
Skráðar minjar
Áhrifasvæði
0
20
40
60 m
Kortagerð: Indriði Skarphéðinsson
Antikva ehf

Skráðar minjar
Áhrifasvæði

0 20 40 60 m

Kortagerð: Indriði Skarphéðinsson
Antikva ehf

Skráðar minjar
Áhrifasvæði

0 50 100 150 m

Kortagerð: Indriði Skarphéðinsson
Antikva ehf

3198-539
3198-540
3198-541

Skráðar minjar
Áhrifasvæði
0
30
60
90 m
Kortagerð: Indriði Skarphéðinsson
Antikva ehf



Skráðar minjar
Áhrifasvæði

0 20 40 60 m

Kortagerð: Indriði Skarphéðinsson
Antikva ehf



Kortagerð: Indriði Skarphéðinsson

Antikva ehf

3198-529
3198-530
3198-531
Skráðar minjar
Áhrifasvæði
0
20
40
60 m
Kortagerð: Indriði Skarphéðinsson
Antikva ehf


513
512
514
515
516
550