PIX4Dinspect

PIX4D

Rapport d'inspection

Actif:

[redacted]

Rapporté par:


[redacted]

January 10th, 2022 14:24 CET

Contenu

Aperçu	2
Annotations	3
Inventaire	16
Mesures	25

Aperçu



Tabanac 3

Type: Cell tower
Emplacement: [redacted]
Nom du projet: Château d'eau de [redacted]
Altitude de référence au sol: 138.48 m
Hauteur de la tour: 42.37 m
Description: [redacted]
Date du projet: April 15th, 2021 12:36 CEST

Annotations

Total: 14

Niveau de gravité 1	Niveau de gravité 2	Niveau de gravité 3	Niveau de gravité 4	Niveau de gravité 5	
10	2	0	0	0	2

ID	Type d'annotation	Niveau de gravité	Description	Page
Défaut marquage	Défaut marquage	1	Etiquette à remplacer	4
Annotation 22	Uncategorised	2	Rouille	5
Capuchon absent	Elément absent	1	Capuchon pare-pluie absent	6
Fissuration béton / attache	Fissures	1	Fissuration au niveau des attaches	6
Fissuration béton / attache	Fissures	1	Légère fissuration au niveau des attaches	7
Boulonnerie manquante	Défaut boulonnerie	1	Boulonnerie manquante / élément non structurel	7
Fissuration béton / attache	Fissures	1	Légère fissuration au niveau des attaches	8
Absence écrous	Uncategorised	2	Absence écrous	9
Annotation 21	Uncategorised	0		10
Annotation 20	Uncategorised	0		11
Défaut marquage	Défaut marquage	1	Etiquette à remplacer	12
Corrosion chemin de câbles	Corrosion	1	Capot du chemin de câbles corrodé	13
Défaut marquage	Défaut marquage	1	Etiquette à remplacer	14
Défaut marquage	Défaut marquage	1	Etiquette à remplacer	15



DJI_20210325104234_0003.JPG

Annotations: 1

Informations sur la caméra
Emplacement: [redacted]
Altitude (AMSL): 188.05 m
Azimut: +61.40°



Défaut marquage

Type d'annotation: Défaut marquage
Niveau de gravité: 1
Description: Etiquette à remplacer

Emplacement: [redacted]
Altitude (AMSL): 178.97 m



DJI_20210325104337_0016.JPG

Annotations: 1

Informations sur la caméra
Emplacement: [redacted]
Altitude (AMSL): 188.47 m
Azimut: -119.20°



Annotation 22

Type d'annotation: Uncategorised
Niveau de gravité: 2
Description: Rouille

Emplacement: [redacted]
Altitude (AMSL): 177.16 m



DJI_20210325104622_0051.JPG

Annotations: 2

Informations sur la caméra
Emplacement: [redacted]
Altitude (AMSL): 180.96 m
Azimut: -111.30°



Capuchon absent

Type d'annotation: Elément absent
Niveau de gravité: 1
Description: Capuchon pare-pluie absent

Emplacement: [redacted]
Altitude (AMSL): 176.23 m



Fissuration béton / attache

Type d'annotation: Fissures
Niveau de gravité: 1
Description: Fissuration au niveau des attaches

Emplacement: [redacted]
Altitude (AMSL): 175.91 m



DJI_20210325104655_0060.JPG

Annotations: 2

Informations sur la caméra
Emplacement: [redacted]
Altitude (AMSL): 180.5 m
Azimut: +117.50°



Fissuration béton / attache

Type d'annotation: Fissures
Niveau de gravité: 1
Description: Légère fissuration au niveau des attaches

Emplacement: [redacted]
Altitude (AMSL): 175.54 m



Boulonnerie manquante

Type d'annotation: Défaut boulonnerie
Niveau de gravité: 1
Description: Boulonnerie manquante / élément non structurel

Emplacement: [redacted]
Altitude (AMSL): 178.11 m



DJI_20210325104710_0065.JPG

Annotations: 1

Informations sur la caméra
Emplacement: [redacted]
Altitude (AMSL): 180.66 m
Azimut: +61.60°



Fissuration béton / attache

Type d'annotation: Fissures
Niveau de gravité: 1
Description: Légère fissuration au niveau des attaches


Emplacement: [redacted]
Altitude (AMSL): 175.64 m



DJI_20210325104737_0070.JPG

Annotations: 1

Informations sur la caméra
Emplacement: [redacted]
Altitude (AMSL): 176.75 m
Azimut: +5.50°



Absence écrous

Type d'annotation: Uncategorised
Niveau de gravité: 2
Description: Absence écrous


Emplacement: [redacted]
Altitude (AMSL): 176.26 m



DJI_20210325105243_0160.JPG

Annotations: 1

Informations sur la caméra
Emplacement: [redacted]
Altitude (AMSL): 166.28 m
Azimut: -171.30°



Annotation 21

Type d'annotation: Uncategorised
Niveau de gravité: Inconnu



DJI_20210325105617_0226.JPG

Annotations: 1

Informations sur la caméra
Emplacement: [redacted]
Altitude (AMSL): 182.91 m
Azimut: +29.80°



Annotation 20

Type d'annotation: Uncategorised
Niveau de gravité: Inconnu

Emplacement: [redacted]
Altitude (AMSL): 174.25 m



DJI_20210325105707_0246.JPG

Annotations: 1


Informations sur la caméra
Emplacement: [redacted]
Altitude (AMSL): 189.93 m
Azimut: -22.30°



Défaut marquage

Type d'annotation: Défaut marquage
Niveau de gravité: 1
Description: Etiquette à remplacer


Emplacement: [redacted]
Altitude (AMSL): 179.05 m



DJI_20210325105821_0273.JPG

Annotations: 1


Informations sur la caméra
Emplacement: [redacted]
Altitude (AMSL): 186.9 m
Azimut: -74.30°



Corrosion chemin de câbles

Type d'annotation: Corrosion
Niveau de gravité: 1
Description: Capot du chemin de câbles corrodé


Emplacement: [redacted]
Altitude (AMSL): 177.1 m



DJI_20210325105915_0294.JPG

Annotations: 1

Informations sur la caméra
Emplacement: [redacted]
Altitude (AMSL): 194.98 m
Azimut: -123.60°



Défaut marquage

Type d'annotation: Défaut marquage
Niveau de gravité: 1
Description: Etiquette à remplacer


Emplacement: [redacted]
Altitude (AMSL): 178.9 m



DJI_20210325110021_0317.JPG

Annotations: 1

Informations sur la caméra
Emplacement: [redacted]
Altitude (AMSL): 193.37 m
Azimut: +136.00°



Défaut marquage

Type d'annotation: Défaut marquage
Niveau de gravité: 1
Description: Etiquette à remplacer

Emplacement: [redacted]
Altitude (AMSL): 179.0 m

Inventaire

ID	Type	Page
Article d'inventaire 1	Antenne De Panneau	16
Article d'inventaire 2	Antenne De Panneau	17
Article d'inventaire 3	Antenne De Panneau	18
Article d'inventaire 4	Antenne De Panneau	19
Article d'inventaire 7	Antenne De Panneau	20
Article d'inventaire 8	Antenne De Panneau	21
Article d'inventaire 9	Antenne De Panneau	22
Article d'inventaire 5	Antenne Micro-Ondes	23
Article d'inventaire 6	Antenne Micro-Ondes	24


Article d'inventaire 1

Type	Antenne De Panneau
Largeur	37.0 cm
Hauteur	2.77 m
Profondeur	19.0 cm
Azimut	325.71°
Downtilt	-0.43°
Aplomb	-0.54°
Emplacement	[illegible]
Altitude (CL)	40.91 m
Altitude (AMSL)	179.39 m
Image	DJI_20210325110052_0326.JPG
Statut	ON



Article d'inventaire 2

Type	Antenne De Panneau
Largeur	37.0 cm
Hauteur	2.78 m
Profondeur	19.0 cm
Azimut	168.95°
Downtilt	0.44°
Aplomb	0.45°
Emplacement	[illegible]
Altitude (CL)	40.86 m
Altitude (AMSL)	179.34 m
Image	DJI_20210325110154_0348.JPG
Statut	ON



Article d'inventaire 3

Type	Antenne De Panneau
Largeur	37.0 cm
Hauteur	2.78 m
Profondeur	20.0 cm
Azimut	107.92°
Downtilt	-0.35°
Aplomb	0.06°
Emplacement	[illegible]
Altitude (CL)	40.79 m
Altitude (AMSL)	179.28 m
Image	DJI_20210325110137_0342.JPG
Statut	ON



Article d'inventaire 4

Type	Antenne De Panneau
Largeur	30.0 cm
Hauteur	2.67 m
Profondeur	17.0 cm
Azimut	75.56°
Downtilt	0.21°
Aplomb	0.44°
Emplacement	[illegible]
Altitude (CL)	40.62 m
Altitude (AMSL)	179.1 m
Image	DJI_20210325110121_0336.JPG
Statut	ON



Article d'inventaire 7

Type	Antenne De Panneau
Largeur	45.0 cm
Hauteur	2.7 m
Profondeur	20.0 cm
Azimut	17.49°
Downtilt	-1.17°
Aplomb	-0.66°
Emplacement	[illegible]
Altitude (CL)	36.55 m
Altitude (AMSL)	175.03 m
Image	DJI_20210325104948_0106.JPG
Statut	ON



Article d'inventaire 8

Type	Antenne De Panneau
Largeur	45.0 cm
Hauteur	2.7 m
Profondeur	19.0 cm
Azimut	269.89°
Downtilt	0.16°
Aplomb	-0.06°
Emplacement	[illegible]
Altitude (CL)	36.51 m
Altitude (AMSL)	175.0 m
Image	DJI_20210325105314_0168.JPG
Statut	ON



Article d'inventaire 9

Type	Antenne De Panneau
Largeur	44.0 cm
Hauteur	2.69 m
Profondeur	19.0 cm
Azimut	107.89°
Downtilt	0.24°
Aplomb	0.66°
Emplacement	[illegible]
Altitude (CL)	36.48 m
Altitude (AMSL)	174.96 m
Image	DJI_20210325104948_0106.JPG
Statut	ON



Article d'inventaire 5

Type	Antenne Micro-Ondes
Largeur	73.0 cm
Hauteur	72.0 cm
Profondeur	28.0 cm
Azimut	269.51°
Downtilt	0.6°
Aplomb	None°
Emplacement	[illegible]
Altitude (CL)	39.24 m
Altitude (AMSL)	177.73 m
Image	DJI_20210325104900_0092.JPG
Statut	ON



Article d'inventaire 6

Type	Antenne Micro-Ondes
Largeur	67.0 cm
Hauteur	68.0 cm
Profondeur	27.0 cm
Azimut	222.93°
Downtilt	0.76°
Aplomb	None°
Emplacement	[illegible]
Altitude (CL)	39.12 m
Altitude (AMSL)	177.6 m
Image	DJI_20210325110154_0348.JPG
Statut	ON



Mesures

Nom	Type	Surface/longueur 3D	Page
Line	Ligne	0.0 m	25
Line 2	Ligne	0.0 m	25
Ligne	Ligne	13.83 m	26
Ligne 2	Ligne	5.14 m	26

Line

Longueur 2D	0.0 m
Longueur 3D	0.0 m
Altitude min.	177.23 m
Altitude max.	177.23 m
Différence d'altitude	0.0 m
Pente minimale	°
Pente maximale	°

Line 2

Longueur 2D	0.0 m
Longueur 3D	0.0 m
Altitude min.	177.23 m
Altitude max.	177.23 m
Différence d'altitude	0.0 m
Pente minimale	°
Pente maximale	°

Ligne

Longueur 2D	13.75 m
Longueur 3D	13.83 m
Altitude min.	169.89 m
Altitude max.	171.31 m
Différence d'altitude	1.42 m
Pente	5.73°

Ligne 2

Longueur 2D	4.75 m
Longueur 3D	5.14 m
Altitude min.	176.07 m
Altitude max.	178.04 m
Différence d'altitude	1.97 m
Pente	22.35°